

**ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  
SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI  
RESO DAI GESTORI NELLA PROVINCIA DI RIMINI**

**Relazione sui risultati ottenuti  
nella TERZA campagna di controllo:  
Marzo 2009/Giugno 2009**

## Premessa e Obiettivi

L'attività svolta si poneva diversi obiettivi: il monitoraggio e valutazione generale sul servizio svolto dal gestore incaricato alla raccolta dei rifiuti urbani nella Provincia di Rimini, il rispetto delle frequenze di raccolta e ulteriori controlli (grado di attenzione alla manutenzione dei cassonetti, pulizia delle piazzole e/o aree in cui sono posizionati i cassonetti) al fine di valutarne gli aspetti migliorativi.

La TERZA campagna di monitoraggio e controllo del servizio di raccolta rifiuti urbani, si è svolta nei mesi PRIMAVERILI (marzo 2009/giugno 2009) e ha previsto il controllo dei cassonetti stradali.

Durante tale controllo si sono ottenuti i seguenti risultati:

### **A. controllare il 15% dei cassonetti sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione (tre campagne di controllo)**

Comuni	Cassonetti presunti sul territorio	Potenzialità di controllo in 12 mesi	3° Controllo	1° Controllo	2° Controllo	Totale 1°, 2° e 3° controllo
Bellaria	5.057	758,55	256	252	257	765
Cattolica	2.587	388,05	131	129	149	409
Coriano	1.396	209,4	70	70	96	236
Gemmano	219	32,85	12	17	13	42
Misano Adriatico	2.403	360,45	125	120	128	373
Mondaino	207	31,05	11	11	13	35
Montecolombo	308	46,2	16	22	16	54
Montefiore	239	35,85	15	21	14	50
Montegridolfo	153	22,95	11	10	8	29
Montescudo	348	52,2	26	18	18	62
Morciano di Romagna	452	67,8	24	26	26	76
Poggio Berni	500	75	26	25	28	79
Riccione	5.656	848,4	285	283	298	866
Rimini	15.562	2.334,3	781	897	812	2490
Saludecio	324	48,6	17	16	18	51
San Clemente	539	80,85	31	29	28	88
San Giovanni in Marignano	1059	158,85	53	53	96	202
Santarcangelo di Romagna	1762	264,3	89	88	105	282
Torriana	252	37,8	14	12	14	40
Verucchio	952	142,8	62	47	53	162
<b>Totale</b>	<b>39.975</b>	<b>5.996,25</b>	<b>2.055</b>	<b>2.146</b>	<b>2.190</b>	<b>6.391</b>

Riportiamo di seguito la procedura adottata nell'esame dei casi e nella conduzione delle indagini.

Inoltre, per ogni servizio di monitoraggio verrà riportata la statistica di quanto è emerso durante la verifica territoriale sull'effettivo servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

## SVILUPPO OPERATIVO

### **Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione (tre campagne di controllo)**

La terza campagna di verifica si è concentrata nel periodo primaverile comprendente i mesi di Marzo 2009 e Giugno 2009.

#### **Fascia Costiera**

In tale fascia sono stati controllati n. 1.578 cassonetti rilevati in n. 94 vie.

Si conferma una progressiva riduzione dei cassonetti controllati nella zona "centro storico" (n. 64 nella prima campagna - n. 6 nella seconda campagna - n. 0 nella terza campagna); mentre si evidenzia un deciso aumento del numero dei cassonetti controllati nella zona "forese" (n. 233 nella prima campagna - n. 73 nella seconda campagna - n. 135 nella terza campagna).

Aumenta notevolmente il numero dei cassonetti controllati nella zona "turistica" (n. 308 nella prima campagna - n. 368 nella seconda campagna - n. 793 nella terza campagna); mentre, diminuisce notevolmente il numero dei cassonetti controllati nella zona "comparti" (n. 199 nella prima campagna - n. 222 nella seconda campagna - n. 11 nella terza campagna).

Diminuisce ancora, fino quasi ad azzerarsi, la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (15,11% nella prima campagna - 12,59% nella seconda campagna - 0,44% nella terza campagna).

Migliora ancora lo stato di pulizia della piazzola: Molto sporca - 4,52% nella prima campagna, 1,16% nella seconda campagna, 2,03% nella terza campagna -; Sporca - 32,42% nella prima campagna, 7,30% nella seconda campagna, 3,23% nella terza campagna -; Pulita - 63,05% nella prima campagna, 91,54% nella seconda campagna, 94,74% nella terza campagna -.

Entrando nello specifico:

- Bellaria Igea Marina: si conferma il tendenziale miglioramento dei cassonetti che risultano imbrattati (4,37% nella prima campagna - 5,84% nella seconda campagna - 0,39% nella terza campagna); stessa cosa relativamente l'aumento della percentuale delle piazzole pulite (52,38% nella prima campagna - 94,55% nella seconda campagna - 96,09% nella terza campagna). E' costantemente aumentata la percentuale dei cassonetti controllati da lt. 360 (52,77% nella prima campagna - 58,75 % nella seconda campagna - 78,52% nella terza campagna); mentre, di conseguenza, è diminuita la percentuale dei cassonetti controllati da lt. 3200 (38,09% nella prima campagna - 27,24 % nella seconda campagna - 9,39% nella terza campagna);
- Cattolica: ricompare, anche se in forma molto lieve, il problema dei cassonetti imbrattati (8,52% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 3,05% nella terza campagna); dato confermato anche da una minima diminuzione della percentuale delle piazzole pulite (53,48% nella prima campagna - 99,33% nella seconda campagna - 80,15 % nella terza campagna). Relativamente al litraggio dei cassonetti controllati, continua la diminuzione dei cassonetti controllati da lt 3.200 (44,96% nella prima campagna - 29,53% nella seconda campagna - 12,21% nella terza campagna), mentre si evidenzia un aumento nella percentuale dei cassonetti controllati da lt. 1700 (3,87% nella prima campagna - 4,03% nella seconda campagna - 13,75% nella terza campagna). Infine, considerando lo stato di riempimento dei cassonetti stessi, l'unico dato da

sottolineare è il costante aumento della percentuale dei cassonetti pieni per metà (7,75% nella prima campagna - 17,45% nella seconda campagna - 22,90% nella terza campagna);

- Misano: si azzerava, in questo terzo controllo la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (11,66% nella prima campagna - 1,56% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna); mentre, situazione simile a quella di Cattolica relativamente lo stato di pulizia della piazzola (72,50% nella prima campagna - 100% nella seconda campagna - 92,00% nella terza campagna). Aumenta la percentuale dei cassonetti controllati da It. 1700 (0,00% nella prima campagna - 1,56% nella seconda campagna - 4,00% nella terza campagna) a scapito della percentuale dei cassonetti controllati bicom. (4,16% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 0,80% nella terza campagna);
- Riccione: si annulla, dopo un lieve aumento nella seconda campagna, la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (1,77% nella prima campagna - 14,09% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna); si conferma, invece, il tendenziale aumento per la percentuale delle piazzole pulite (57,60% nella prima campagna - 95,64% nella seconda campagna - 96,49% nella terza campagna). Aumenta la percentuale dei cassonetti controllati da It. 360 (48,05% nella prima campagna - 56,38% nella seconda campagna - 70,53% nella terza campagna), mentre diminuisce quella dei cassonetti controllati da It. 3200 (43,82% nella prima campagna - 28,86% nella seconda campagna - 17,89% nella terza campagna), in maniera analoga a Bellaria;
- Rimini: diminuisce ancora la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (23,75% nella prima campagna - 18,23% nella seconda campagna - 0,26% nella terza campagna) nonché la percentuale delle piazzole pulite (21,40% nella prima campagna - 86,33% nella seconda campagna - 96,54% nella terza campagna).

### **Fascia Intermedia**

In tale fascia sono stati controllati n. 381 cassonetti rilevati in n. 41 vie.

Diminuiscono ancora i cassonetti controllati nella zona "forese" (n. 114 nella prima campagna - n. 102 nella seconda campagna - 88 nella terza campagna), mentre aumenta il numero dei cassonetti controllati nella zona "residenziale" (n. 143 nella prima campagna - n. 215 nella seconda campagna - 224 nella terza campagna). In controtendenza l'andamento dei cassonetti controllati, invece, nella zona "comparti" (n. 88 nella prima campagna - n. 126 nella seconda campagna - 63 nella terza campagna).

Si ristabilizza ad un livello molto basso la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (1,69% nella prima campagna - 18,89% nella seconda campagna - 3,67% nella terza campagna), confermata dall'aumento della percentuale di piazzole pulite (61,23% nella prima campagna - 78,44% nella seconda campagna - 93,17% nella terza campagna).

Entrando nello specifico:

- Coriano: si conferma l'andamento generale della fascia intermedia per la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (0,00% nella prima campagna - 5,21% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna) ed aumenta, corrispondentemente, la percentuale delle piazzole pulite (51,43% nella prima campagna - 76,05% nella seconda campagna - 92,86% nella terza campagna). Relativamente lo stato di riempimento dei cassonetti, diminuiscono: la percentuale dei cassonetti che risultano vuoti (45,71% nella prima campagna - 20,83% nella seconda campagna - 12,86% nella terza campagna) e la percentuale dei cassonetti che risultano pieni (21,43% nella prima campagna - 9,38%

nella seconda campagna - 2,86% nella terza campagna); mentre aumentano la percentuale dei cassonetti che risultano pieni per metà (5,71% nella prima campagna - 27,08% nella seconda campagna - 38,57% nella terza campagna) e la percentuale dei cassonetti che risultano pieni per tre quarti (4,29% nella prima campagna - 8,34% nella seconda campagna - 18,57% nella terza campagna).

- Montescudo: come per Coriano, nella terza campagna si azzerava la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (0,00% nella prima campagna - 38,89% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna); e ritorna totalmente positiva la percentuale delle piazzole pulite (100% nella prima campagna - 77,78% nella seconda campagna - 100% nella terza campagna). Relativamente al litraggio dei cassonetti controllati, si riduce, tornando alla percentuale della prima campagna, il numero dei cassonetti da 360 litri (38,89% nella prima campagna - 61,11% nella seconda campagna - 34,62% nella terza campagna); mentre aumenta la percentuale di quelli da 3.200 litri (0,00% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 26,92% nella terza campagna). Infine, per quanto riguarda la statistica relativa al livello di riempimento dei cassonetti rilevati, si evidenzia una diminuzione nella percentuale dei cassonetti vuoti (55,56% nella prima campagna - 27,78% nella seconda campagna - 19,23% nella terza campagna), mentre aumentano la percentuale dei cassonetti pieni per tre quarti (0,00% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 19,23% nella terza campagna) e la percentuale dei cassonetti pieni (0,00% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 7,69% nella terza campagna).
- Morciano: come per i due Comuni precedenti, diminuisce la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (0,00% nella prima campagna - 19,23% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna); e ancora positivamente invariata la percentuale delle piazzole pulite (100% nella prima campagna - 100,00% nella seconda campagna - 100% nella terza campagna). Relativamente la statistica sul livello di riempimento dei cassonetti rilevati si nota il ritorno alla percentuale della prima campagna di controllo in riferimento ai cassonetti pieni per 1/4 (46,15% nella prima campagna - 7,69% nella seconda campagna - 41,67% nella terza campagna), nonché ai cassonetti pieni (3,85% nella prima campagna - 19,23% nella seconda campagna - 4,17% nella terza campagna).
- Poggio Berni: ancora una volta, confermata la diminuzione della percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (0,00% nella prima campagna - 39,28% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna); lieve aumento, invece, nella percentuale delle piazzole pulite (76,00% nella prima campagna - 78,57% nella seconda campagna - 96,15% nella terza campagna). Come per altri Comuni, aumenta la percentuale dei cassonetti controllati da lt. 360 (40% nella prima campagna - 46,43% nella seconda campagna - 65,38% nella terza campagna) e diminuisce quella dei cassonetti controllati da lt. 3.200 (60% nella prima campagna - 53,57% nella seconda campagna - 34,62% nella terza campagna). Relativamente allo stato di riempimento dei cassonetti controllati, unico dato da sottolineare è la conferma della percentuale nulla dei cassonetti controllati e risultati debordanti (8,00% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna).
- San Clemente: diminuisce, dalla seconda alla terza campagna, la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (0,00% nella prima campagna - 35,71% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna) confermata dall'aumentata della percentuale delle piazzole pulite (51,72% nella prima campagna - 64,29% nella seconda campagna - 96,77% nella terza campagna). Si conferma la diminuzione dei cassonetti controllati da

lt 3.200 (44,83% nella prima campagna - 35,71% nella seconda campagna - 35,48% nella terza campagna) ma, questa volta, controbilanciata da un aumento della percentuale dei cassonetti controllati da 2.400 lt. (13,79% nella prima campagna - 25,00% nella seconda campagna - 22,58% nella terza campagna). Stessa cosa nello stato di riempimento dei cassonetti stessi: diminuzione, come in altri Comuni, della percentuale di cassonetti che risultano vuoti (55,17% nella prima campagna - 42,86% nella seconda campagna - 16,13% nella terza campagna) ed aumento, come in altri Comuni, della percentuale di cassonetti che risultano pieni per metà (3,45% nella prima campagna - 7,14% nella seconda campagna - 29,03% nella terza campagna).

- San Giovanni in Marignano: anche nel Comune di San Giovanni in Marignano otteniamo ottimi risultati confermati dalla diminuzione della percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (0,00% nella prima campagna - 19,79% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna) nonché dall'aumento della percentuale delle piazzole pulite (37,73% nella prima campagna - 80,21% nella seconda campagna - 100% nella terza campagna). Anche in questo Comune, relativamente al litraggio dei cassonetti controllati, si rileva un aumento deciso della percentuale dei cassonetti da 360 lt. (24,53% nella prima campagna - 30,21% nella seconda campagna - 43,40% nella terza campagna), bilanciato da una diminuzione nella percentuale dei cassonetti controllati da lt. 3.200 (69,81% nella prima campagna - 62,50% nella seconda campagna - 54,71% nella terza campagna). Infine, relativamente allo stato di riempimento dei cassonetti stessi, si rileva un aumento della percentuale di cassonetti pieni per tre quarti (11,32% nella prima campagna - 10,42% nella seconda campagna - 24,53% nella terza campagna), bilanciato da una diminuzione sia nei cassonetti pieni (3,77% nella prima campagna - 21,88% nella seconda campagna - 1,89% nella terza campagna) sia in quelli debordanti (15,09% nella prima campagna - 4,16% nella seconda campagna - 1,89% nella terza campagna).
- Santarcangelo di Romagna: in controtendenza rispetto alla maggior parte dei Comuni controllati, Santarcangelo evidenzia un lieve aumento, dalla prima alla terza campagna, della percentuale dei cassonetti imbrattati (6,82% nella prima campagna - 6,67% nella seconda campagna - 14,61% nella terza campagna), e continua, anche se lievemente, ad aumentare la percentuale delle piazzole pulite (73,86% nella prima campagna - 76,19% nella seconda campagna - 85,39% nella terza campagna). In controtendenza, rispetto alla seconda campagna, la percentuale dei cassonetti che risultano vuoti (31,82% nella prima campagna - 47,62% nella seconda campagna - 15,73% nella terza campagna) e la percentuale dei cassonetti che risultano pieni per metà (17,04% nella prima campagna - 8,57% nella seconda campagna - 28,09% nella terza campagna).
- Verucchio: diminuisce nella terza campagna la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (0,00% nella prima campagna - 39,62% nella seconda campagna - 1,61% nella terza campagna) ed aumenta la percentuale delle piazzole pulite (40,43% nella prima campagna - 81,13% nella seconda campagna - 90,32% nella terza campagna). Come per altri Comuni, diminuisce la percentuale dei cassonetti vuoti (34,05% nella prima campagna - 47,17% nella seconda campagna - 8,06% nella terza campagna), e quella dei cassonetti pieni (19,15% nella prima campagna - 11,32% nella seconda campagna - 6,45% nella terza campagna), controbilanciate dall'aumento della percentuale dei cassonetti pieni per metà (6,38% nella prima campagna - 9,43% nella seconda campagna - 27,42% nella terza campagna).

### **Fascia Collinare**

In tale fascia sono stati controllati n. 96 cassonetti rilevati in n. 17 vie.

Rispetto alla prima campagna.:

Rimane stabile, dopo l'aumento dalla prima alla seconda campagna, il numero dei cassonetti controllati nella zona "residenziale" (n. 38 nella prima campagna - n. 55 nella seconda campagna - n. 53 nella terza campagna) e il numero dei cassonetti controllati nella zona "forese" (n. 50 nella prima campagna - n. 41 nella seconda campagna - n. 41 nella terza campagna); viceversa, si conferma la diminuzione dei cassonetti controllati nella zona "comparti" (n. 21 nella prima campagna - n. 0 nella seconda campagna - n. 2 nella terza campagna).

Si azzerà, confermando la tendenza delle zone costiera e intermedia, la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (9,17% nella prima campagna - 18,75% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna); e aumenta, anche, arrivando alla totalità, la percentuale delle piazzole pulite (39,45% nella prima campagna - 68,75% nella seconda campagna - 100% nella terza campagna).

Entrando nello specifico:

- Gemmano: come nel Comune di San Giovanni in Marignano, si azzerà la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (29,41% nella prima campagna - 30,77% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna) e raggiunge la totalità la percentuale delle piazzole pulite (29,41% nella prima campagna - 84,61% nella seconda campagna - 100% nella terza campagna). Come in altri casi, diminuisce la percentuale dei cassonetti controllati da 3.200 lt. (35,29% nella prima campagna - 38,46% nella seconda campagna - 16,67% nella terza campagna), mentre aumenta la percentuale dei cassonetti controllati da 360 lt. (23,53% nella prima campagna - 38,46% nella seconda campagna - 50,00% nella terza campagna). Relativamente lo stato di riempimento dei cassonetti, diminuisce la percentuale dei cassonetti vuoti (47,07% nella prima campagna - 53,85% nella seconda campagna - 25,00% nella terza campagna) ed aumenta la percentuale dei cassonetti controllati e risultati pieni per tre quarti (5,88% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 25,00% nella terza campagna).
- Mondaino: come per il Comune di San Giovanni in Marignano e per il Comune di Gemmano, diminuisce la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati nella seconda campagna (0,00% nella prima campagna - 53,85% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna) e, dopo essere andata in controtendenza rispetto alla maggior parte dei Comuni controllati, aumenta la percentuale delle piazzole pulite (63,64% nella prima campagna - 53,85% nella seconda campagna - 100% nella terza campagna). Relativamente allo stato di riempimento dei cassonetti controllati, mentre in molti Comuni si è avuto modo di verificare una diminuzione della percentuale dei cassonetti in stati estremi (ossia vuoti o pieni) a vantaggio della percentuale dei cassonetti in stati medi, ossia pieni per un quarto o per metà, per il Comune di Mondaino si verifica: una diminuzione, dopo l'aumento nella seconda campagna, della percentuale dei cassonetti pieni per un quarto (9,09% nella prima campagna - 46,15% nella seconda campagna - 36,36% nella terza campagna) e della percentuale dei cassonetti pieni per metà (0,00% nella prima campagna - 38,47% nella seconda campagna - 18,18% nella terza campagna). Al contrario, aumenta, dopo essere diminuita nella seconda campagna, la percentuale dei cassonetti vuoti (36,36% nella prima campagna - 7,69% nella seconda campagna - 36,36% nella terza campagna) e dei cassonetti pieni per tre quarti (27,27% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 9,10% nella terza campagna). Infine, in continua diminuzione la percentuale dei cassonetti pieni (18,18% nella prima campagna - 7,69% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna) e di quelli debordanti

(9,09% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna).

- Montecolombo: si conferma la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (22,73% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna) e la percentuale delle piazzole pulite (22,73% nella prima campagna - 100,00% nella seconda campagna - 100% nella terza campagna). Relativamente allo stato di riempimento dei cassonetti, si conferma la tendenziale diminuzione della percentuale dei cassonetti vuoti (31,82% nella prima campagna - 31,25% nella seconda campagna - 18,75% nella terza campagna) e l'aumento della percentuale dei cassonetti pieni per metà (18,18% nella prima campagna - 12,50% nella seconda campagna - 37,50% nella terza campagna).
- Montefiore: diminuisce, anche in questo caso dalla seconda alla terza campagna, la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (0,00% nella prima campagna - 21,43% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna); mentre, dopo un andamento in controtendenza nella seconda campagna, aumenta la percentuale delle piazzole pulite (61,90% nella prima campagna - 42,86% nella seconda campagna - 100% nella terza campagna). Relativamente lo stato di riempimento dei cassonetti, a parte la percentuale dei cassonetti vuoti, che aumenta in controtendenza rispetto la maggior parte dei Comuni, (23,81% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 46,67% nella terza campagna), si rileva l'aumento della percentuale dei cassonetti pieni per metà (4,76% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 20,00% nella terza campagna) in seguito alla diminuzione di quella dei cassonetti pieni per tre quarti (14,29% nella prima campagna - 21,44% nella seconda campagna - 6,66% nella terza campagna), alla diminuzione della percentuale dei cassonetti pieni (28,57% nella prima campagna - 35,71% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna) e alla diminuzione della percentuale dei cassonetti debordanti (4,76% nella prima campagna - 7,14% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna).
- Montegridolfo: costantemente ottimale si conferma la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (0,00% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna) e quella delle piazzole pulite (40,00% nella prima campagna - 100,00% nella seconda campagna - 100% nella terza campagna). Scostamenti minimi nelle percentuali relative il litraggio dei cassonetti e nelle percentuali sullo stato di riempimento dei cassonetti stessi, per le quali si conferma la diminuzione della percentuale dei cassonetti pieni (25,00% nella seconda campagna - 9,08% nella terza campagna) e di quelli debordanti (30,00% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna), mentre riaumenta, dopo essere diminuita, la percentuale dei cassonetti vuoti (30,00% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 27,28% nella terza campagna).
- Saludecio: ritorno al risultato della prima campagna per la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (0,00% nella prima campagna - 22,22% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna) e aumento massimo, dopo il calo in controtendenza nella seconda campagna di rilevazione, della percentuale delle piazzole pulite (31,25% nella prima campagna - 22,22% nella seconda campagna - 100% nella terza campagna). Come per altri Comuni, si evidenzia un aumento della percentuale dei cassonetti controllati da 360 lt. (25,00% nella prima campagna - 22,22% nella seconda campagna - 47,06% nella terza campagna) a discapito di una diminuzione della percentuale dei cassonetti controllati da 3.200 lt. (37,50% nella prima campagna - 44,45% nella seconda campagna

- 23,53% nella terza campagna). Stessa cosa si registra in merito lo stato di riempimento dei cassonetti stessi: diminuzione della percentuale dei cassonetti vuoti (50,00% nella prima campagna - 33,33% nella seconda campagna - 17,65% nella terza campagna) e aumento della percentuale dei cassonetti pieni per metà (18,75% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 35,29% nella terza campagna).
- Torriana: Torriana, come Montegridolfo, conferma la positività del dato inerente la percentuale dei cassonetti che risultano imbrattati (0,00% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna), e conferma, anche, il risultato positivo già raggiunto nella seconda campagna, con un aumento della percentuale delle piazzole pulite (33,33% nella prima campagna - 100,00% nella seconda campagna - 100% nella terza campagna). Aumenta la percentuale dei cassonetti controllati da 1.700 lt (0,00% nella prima campagna - 7,14% nella seconda campagna - 14,29% nella terza campagna) e, per contro, diminuisce quella dei cassonetti controllati da 2.400 lt (41,67% nella prima campagna - 28,57% nella seconda campagna - 7,14% nella terza campagna). Si conferma, in relazione allo stato di riempimento dei cassonetti, una diminuzione della percentuale dei cassonetti vuoti (58,33% nella prima campagna - 50,00% nella seconda campagna - 7,14% nella terza campagna), mentre aumenta non solo la percentuale dei cassonetti pieni per un quarto (8,33% nella prima campagna - 21,43% nella seconda campagna - 35,71% nella terza campagna) e quella dei cassonetti pieni per metà (16,67% nella prima campagna - 21,43% nella seconda campagna - 35,71% nella terza campagna), ma anche la percentuale dei cassonetti pieni (16,67% nella prima campagna - 7,14% nella seconda campagna - 21,44% nella terza campagna).

E' possibile porre in evidenza le seguenti quattro situazioni le quali esulano dal normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani da parte del gestore:

1)

COMUNE	VIA	SERVIZIO CONTROLLATO	INDICE RIEMPIMENTO
Misano Adriatico	VIA SICILIA	Raccolta Differenziata Vetro	1
Misano Adriatico	VIA SICILIA	Raccolta Differenziata Carta	1
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Carta	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Carta	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Carta	1
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	1/2
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Carta	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	Debord.
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	1
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Carta	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Differenziata Vetro	1/4
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Differenziata Carta	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Bellaria-Igea Marina	VIA VESPUCCI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Misano Adriatico	VIA ARNO	Raccolta Differenziata Vetro	1/4
Misano Adriatico	VIA ARNO	Raccolta Differenziata Carta	0
Riccione	VIA VITTORIO ALFIERI	Raccolta Differenziata Vetro	1

A Misano, in Via Sicilia e in Via Arno, a Riccione, in Via Monti e in Via Vittorio Alfieri, e a Bellaria Igea Marina, in Via Vespucci, tutte zone costiere e turistiche, sono stati rilevati e

controllati (nonché etichettati), dei bidoni "domestici" utilizzati per il servizio porta a porta.

2)

SERVIZIO CONTROLLATO	INDICE RIEMPIMENTO	LITRAGGIO CONTENITORE	NOTE CASSONETTI
Raccolta Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	1/2	Altro 6	COMPATTATORE 01-0209

A Riccione, in Via Brunico (zona costiera e residenziale) è stato rilevato e controllato (nonché etichettato) un cassonetto-compattatore. La zona è risultata pulita e senza rifiuti, e il cassonetto non imbrattato.

3)

SERVIZIO CONTROLLATO	INDICE RIEMPIMENTO	LITRAGGIO CONTENITORE	NOTE CASSONETTI
Raccolta Differenziata Carta	1	Altro 6	CONTAINER 01-0681

A Misano, in Via Nazionale - comparto ditta "Oliviero" (zona costiera e comparto) è stato rilevato e controllato (nonché etichettato) un cassonetto-container. La zona è risultata pulita e senza rifiuti, e il cassonetto non imbrattato.

4)

COMUNE	VIA	SERVIZIO CONTROLLATO	RIEMPIMENTO
Rimini	VIA MOGADISCIO	Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	1/4
Rimini	VIA MOGADISCIO	Raccolta Differenziata Vetro	3/4
Rimini	VIA MOGADISCIO	Raccolta Differenziata Carta	1/4
Rimini	VIA MOGADISCIO	Raccolta Differenziata Carta	3/4
Rimini	VIA MOGADISCIO	Raccolta Differenziata Imb.Leggeri	1/4
Rimini	VIA MOGADISCIO	Raccolta Differenziata Rifiuto Organico	0
Rimini	VIA MOGADISCIO	Raccolta Differenziata Rifiuto Organico	1/2
Riccione	VIA MONTI	Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Carta	0
Riccione	VIA MONTI	Raccolta Differenziata Imb.Leggeri	1/4
Riccione	VIA MONTI	Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	1/4
Bellaria-Igea Marina	VIA ABBAZZIA	Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	1/2
Bellaria-Igea Marina	VIA ABBAZZIA	Raccolta Differenziata Vetro	0
Bellaria-Igea Marina	VIA ABBAZZIA	Raccolta Differenziata Carta	3/4
Bellaria-Igea Marina	VIA ABBAZZIA	Raccolta Differenziata Imb.Leggeri	3/4
Bellaria-Igea Marina	VIA ABBAZZIA	Raccolta Differenziata Rifiuto Organico	1/4
Riccione	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	0
Riccione	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	Raccolta Differenziata Vetro	0
Riccione	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	Raccolta Differenziata Carta	1/2
Riccione	VIA MICHELANGELO	Raccolta Differenziata Imb.Leggeri	1/2

	BUONARROTI		
Riccione	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	Raccolta Differenziata Rifiuto Organico	0
Bellaria-Igea Marina	VIA BACCI	Indifferenziata Rifiuti Solidi Urbani	1/4
Bellaria-Igea Marina	VIA BACCI	Raccolta Differenziata Vetro	1/2
Bellaria-Igea Marina	VIA BACCI	Raccolta Differenziata Carta	0
Bellaria-Igea Marina	VIA BACCI	Raccolta Differenziata Imb.Leggeri	1/4

Questi sono i ventisei casi in cui si segnala una mancata etichettatura del cassonetto a causa della superficie bagnata dello stesso (presenza di pioggia). Tutti i cassonetti sono situati in zone costiere e turistiche e sono tutti da 360 lt. Ad esclusione del primo, in Via Mogadiscio, a Rimini, adibito alla raccolta indifferenziata, che è invece da 2.400 lt.

Ad esclusione dei ventisei casi appena sopra documentati, si evidenzia la "marcatura" tramite l'apposizione degli adesivi su tutti i cassonetti rilevati.

Per tutti i cassonetti sono state rilevate le coordinate GPS.

La pianificazione del crono-programma di verifica ha permesso di poter effettuare un controllo totale del territorio suddiviso in fasce (costiera, intermedia e collinare). Il controllo ci ha permesso di produrre una statistica veritiera sullo stato del servizio di raccolta svolto dal gestore.

Nella medesima pianificazione del crono-programma, per ogni Comune si sono suddivise le rilevazioni in base alle zone: turistica, residenziale, centro storico, forese e comparti.

Di seguito, verranno, quindi, riportati i risultati totali del controllo da noi effettuato in questa terza campagna.

**Terza campagna:**

**Servizio di verifica della raccolta  
indifferenziata e differenziata  
sul territorio provinciale  
nei dodici mesi a disposizione  
(tre campagne di controllo).**

Comuni coinvolti:

<b>Fascia Costiera</b>	<b>Fascia Intermedia</b>	<b>Fascia Collinare</b>
Bellaria - Igea Marina	Coriano	Gemmano
Rimini	Montescudo	Mondaino
Riccione	Morciano di Romagna	Montecolombo
Misano Adriatico	Poggio Berni	Montefiore Conca
Cattolica	San Clemente	Montegridolfo
	San Giovanni in Marignano	Saludecio
	Santarcangelo di Romagna	Torriana
	Verucchio	

**Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata  
sul territorio provinciale  
nei dodici mesi a disposizione**


**3° Campagna di controllo  
Fascia COSTIERA**

COSTIERA

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
	42	43	0	6	3
	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
Totale cassonetti	793	639	0	135	11

Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,44%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	1,27%	97,72%	1,01%	2,03%	3,23%	94,74%
	99,56%						

**Stato di riempimento dei cassonetti  
Fascia Costiera**



BELLARIA

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE					FASCIA		
		Turistica	Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA	
Totale cassonetti		8	6	100,00%	0,00%	0,00%	
		cassonet.	cassonet.	Centro S.	Forese	Compart.	
		110	136	0	1	1	
				cassonet.	cassonet.	cassonet.	
		110	136	0	6	4	
Imbrattato		Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
SI	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita	
0,39%	1,17%	98,83%	0,00%	0%	3,91%	96,09%	
NO							
99,61%							
Litraggio		360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro
Contenitore		78,52%	3,13%	8,98%	9,39%	0%	0%
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.
		17	0	17	12	8	10
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	23,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.
		17	0	12	8	10	13
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	24,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.
		12	0	21	14	8	7
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	0,00%	19,14%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	Carta	imb.le.	org.
		12	0	8	9	16	4
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.
		3	0	0	5	4	4
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,95%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.
		0	0	0	3	1	1



MISANO ADRIATICO

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		Turistica	Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA	
Totale cassonetti		6	4	100,00%	0,00%	0,00%	
		cassonet.	cassonet.	Centro S.	Forese	Compart.	
		80	27	0	1	1	
				cassonet.	cassonet.	cassonet.	
				0	15	3	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	96%	4%	4%	4%	92%
	100%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	65,60%	4%	10,40%	18,40%	0,80%	0,80%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	19,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	5	0	4	4	6	5	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	27,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	10	0	7	6	8	3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	18,40%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	10	0	5	3	3	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	16,80%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	6	0	6	7	0	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,20%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0	0	3	4	4	3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,20%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	3	0	2	4	0	0	

RICCIONE

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		Turistica	Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA	
Totale cassonetti		8	7	100,00%	0,00%	0,00%	
		cassonet.	cassonet.	Centro S.	Forese	Compart.	
		162	97	0	1	1	
				cassonet.	cassonet.	cassonet.	
				0	22	4	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100%	0,00%	3,51%	0,00%	96,49%
	100%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	70,53%	8,42%	2,81%	17,89%	0,00%	0,35%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	25,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	22	0	18	11	8	15	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	25,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	20	0	19	11	18	4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	21,75%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	20	0	17	15	8	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	15,44%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	18	0	6	7	6	7	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,72%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	5	0	7	5	2	3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,86%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	2	0	0	6	3	0	

RIMINI

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		Turistica	Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA	
Totale cassonetti		14	26	100,00%	0,00%	0,00%	
		cassonet.	cassonet.	Centro S.	Forese	Compart.	
		310	379	0	3	0	
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
		310	379	0	92	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,26%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	1,15%	97,44%	1,41%	1,41%	2,05%	96,54%
		99,74%					
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	67,35%	0,38%	11,52%	20,75%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	20,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	43	0	27	23	33	31	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	28,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	55	0	57	36	45	27	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	22,28%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	50	0	37	44	24	19	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	17,80%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	44	0	31	35	15	14	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,17%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	15	0	15	10	7	9	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,48%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	8	0	5	10	9	3	

**Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata  
sul territorio provinciale  
nei dodici mesi a disposizione**

**3° Campagna di controllo  
Fascia INTERMEDIA**

INTERMEDIA

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
		0	24	1	8	8
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
Totale cassonetti		0	224	6	88	63


  

Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	3,67%	SI	NO	Ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	4,46%	93,96%	1,58%	1,58%	5,25%	93,17%
	96,33%						

Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro
Contenitore	46,46%	1,31%	10,24%	41,99%	0,00%	0,00%

**Stato di riempimento dei cassonetti**



CORIANO

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA											
		COSTIERA		INTERM.		COLLINA							
Totale cassonetti		Turistica		Resid.		Centro S.		Forese		Compart.			
		cassonet.		cassonet.		cassonet.		cassonet.		cassonet.			
		0		5		0		1		2			
		0		54		0		4		12			
Imbrattato		Presenza di rifiuti intorno						Stato di pulizia della piazzola					
SI		SI		NO		ingomb.		Molto Spor.		Sporco		Pulita	
0,00%		0,00%		70,00%		0,00%		0,00%		7,14%		92,86%	
NO													
100%													
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro							
Contenitore	42,86%	0,00%	5,71%	51,43%	0,00%	0,00%							
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.							
	12,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.							
	3	0	1	1	3	1							
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.							
	0,00%	25,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.							
	5	0	4	2	3	4							
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.							
	0,00%	0,00%	38,57%	0,00%	0,00%	0,00%							
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.							
	5	0	9	6	5	2							
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.							
	0,00%	0,00%	0,00%	18,57%	0,00%	0,00%							
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.							
	4	0	2	4	2	1							
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.							
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	0,00%							
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.							
	0	0	0	1	0	1							
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.							
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,43%							
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.							
	0	0	0	0	0	1							

MONTESCUDO

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE					FASCIA			
		Turistica	Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA		
Totale cassonetti		0	1	0,00%	100,00%	0,00%		
		cassonet.	cassonet.	Centro S.	Forese	Compart.		
		0	15	0	11	0		
		Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola			
Imbrattato	SI	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita	
	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
	NO							
		100%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro		
Contenitore	34,62%	0,00%	38,46%	26,92%	0,00%	0,00%		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 19,23%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 3	plastica 0	vetro 1	carta 1	imb.le. 0	org. 0		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 42,31%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 4	plastica 0	vetro 3	carta 1	imb.le. 3	org. 0		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 11,54%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 2	plastica 0	vetro 0	carta 1	imb.le. 0	org. 0		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 19,23%	pieno 0,00%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 1	carta 1	imb.le. 0	org. 2		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 7,69%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 2	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0		

MORCIANO DI ROMAGNA

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
		SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
Totale cassonetti							
Imbrattato	SI						
	0,00%						
	NO						
	100%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 20,83%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 2	imb.le. 2	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 41,67%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 3	plastica 0	vetro 3	carta 1	imb.le. 2	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 20,83%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 0	carta 1	imb.le. 1	org. 2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 12,50%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 2	carta 1	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 4,17%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

POGGIO BERNI

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA						
		TURISTICA		RESID.		COSTIERA	INTERM.	COLLINA
Totale cassonetti		Turistica		Resid.		Centro S.	Forese	Compart.
		0		2		0	1	0
		cassonet.		cassonet.		cassonet.	cassonet.	cassonet.
		0		21		0	5	0
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola			
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita	
	NO	3,85%	96,15%	0,00%	0,00%	3,85%	96,15%	
	100%							
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro		
Contenitore	65,38%	0,00%	0,00%	34,62%	0,00%	0,00%		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 23,08%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 2	carta 2	imb.le. 1	org. 1		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 26,92%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 1	carta 1	imb.le. 0	org. 4		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 11,54%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 0	carta 1	imb.le. 0	org. 1		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 19,23%	pieno 0,00%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 2	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 1	org. 1		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 19,23%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 3	carta 1	imb.le. 1	org. 0		
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%		
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0		

SAN CLEMENTE

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		Turistica		Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA
Totale cassonetti		cassonet.		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	16,13%	83,87%	0,00%	0,00%	3,23%	96,77%
100%							
Litraggio		360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro
Contenitore		38,71%	3,23%	22,58%	35,48%	0,00%	0,00%
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto 16,13%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%
Tipo contenitore		Indif 1	plastica 0	vetro 0	carta 1	imb.le. 1	org. 2
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto 0,00%	1/4 29,03%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%
Tipo contenitore		Indif 2	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 4	org. 2
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 29,03%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%
Tipo contenitore		Indif 1	plastica 0	vetro 1	carta 5	imb.le. 1	org. 1
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 19,35%	pieno 0,00%	debord. 0,00%
Tipo contenitore		Indif 2	plastica 0	vetro 3	carta 0	imb.le. 0	org. 1
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 6,46%	debord. 0,00%
Tipo contenitore		Indif 1	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 0	org. 0
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%
Tipo contenitore		Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0

SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		Turistica	Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA	
Totale cassonetti		0	4	0	1	2	
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
		0	35	0	7	11	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	100%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	43,40%	0,00%	1,89%	54,71%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 24,53%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 4	plastica 0	vetro 1	carta 1	imb.le. 3	org. 4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 28,29%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastica 0	vetro 2	carta 2	imb.le. 4	org. 5	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 18,87%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastica 0	vetro 5	carta 0	imb.le. 2	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 24,53%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 4	plastica 0	vetro 1	carta 7	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 1,89%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 1,89%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

SANTARCANGELO DI ROMAGNA

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE					FASCIA		
					COSTIERA	INTERM.	COLLINA
					0,00%	100,00%	0,00%
					Centro S.	Forese	Compart.
					1	1	1
					cassonet.	cassonet.	cassonet.
					6	21	5
Totale cassonetti							
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	14,61%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	5,62%	87,64%	6,74%	6,74%	7,87%	85,39%
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	49,44%	1,12%	16,85%	32,59%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		15,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.
		3	0	4	2	2	3
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	29,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.
		4	0	8	5	4	5
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	28,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.
		13	0	5	4	2	1
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	0,00%	14,61%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.
		1	0	4	3	3	2
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,11%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.
		2	0	2	2	1	2
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%
Tipo contenitore		Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.
		0	0	0	2	0	0

VERUCCHIO

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica		Resid.	COSTIERA	FASCIA	
		0	0	4	0,00%	INTERM.	COLLINA
Totale cassonetti		cassonet.		cassonet.	Centro S.	Forese	Compart.
0		0		22	0	21	19
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	1,61%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	9,68%	90,32%	0,00%	0,00%	9,68%	90,32%
98,39%							
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	48,39%	4,84%	3,23%	43,54%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	8,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0	0	1	0	1	3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	32,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	5	0	3	6	3	3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	27,42%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	2	0	8	3	2	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	22,58%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	4	0	1	2	4	3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,45%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	2	0	0	0	0	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,23%	
Tipo contenitore	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0	0	0	1	1	0	

**Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata  
sul territorio provinciale  
nei dodici mesi a disposizione**

**3° Campagna di controllo  
Fascia COLLINARE**

COLLINARE

N° DI VIE RILEVATE  
PER ZONE OMOGENEE

Turistica
0
cassonet.
0

Resid.
8
cassonet.
53

Centro S.
0
cassonet.
0

Forese
8
cassonet.
41

Compart.
1
cassonet.
2

Totale cassonetti

Imbrattato	SI
	0,00%
	NO
	100%

Presenza di rifiuti intorno

SI
0,00%

NO
100%

ingomb.
0,00%

Stato di pulizia della piazzola

Molto Spor.
0,00%

Sporco
0,00%

Pulita
100%

Litraggio  
Contenitore

360
53,13%

1.700
2,08%


2.400
22,92%

3.200
21,87%

Bicom.
0,00%

Altro
0,00%

**Stato di riempimento dei cassonetti**



GEMMANO

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		Turistica	Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA	
Totale cassonetti		0	1	0,00%	0,00%	100,00%	
Imbrattato	SI	0	6	0	6	0	
	0,00%	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	NO	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	100%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	50%	0,00%	33,33%	16,67%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 25%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 33,33%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 16,67%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 1	carta 1	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 25%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 0	carta 1	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

MONDAINO

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		COSTIERA		INTERM.		COLLINA	
Totale cassonetti		0,00%		0,00%		100,00%	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
100%							
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	72,73%	0,00%	9,09%	18,18%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	36,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
Tipo contenitore	3	0	1	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	36,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
Tipo contenitore	1	0	2	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	18,18%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
Tipo contenitore	1	0	0	1	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	0,00%	0,00%	
	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
Tipo contenitore	1	0	0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
Tipo contenitore	0	0	0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
Tipo contenitore	0	0	0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Indif	plastica	vetro	carta	imb.le.	org.	
Tipo contenitore	0	0	0	0	0	0	

MONTECOLOMBO

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		Turistica	Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA	
Totale cassonetti		0	1	0	2	1	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
100%							
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	50,00%	0,00%	18,75%	31,25%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 18,75%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 2	carta 0	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 31,25%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 3	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 37,50%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 3	plastica 0	vetro 1	carta 1	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 6,25%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 1	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 6,25%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

MONTEFIORE CONCA

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		Turistica	Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA	
Totale cassonetti		0	10	0	5	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	100%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	46,66%	0,00%	26,67%	26,67%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 46,67%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastica 0	vetro 1	carta 2	imb.le. 2	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 26,67%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 20%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 0	carta 1	imb.le. 0	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 6,66%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

MONTEGRIDOLFO

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		Turistica	Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA	
Totale cassonetti		0	1	0,00%	0,00%	100,00%	
		cassonet.	cassonet.	Centro S.	Forese	Compart.	
		0	6	0	5	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		100%					
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	27,28%	0,00%	36,36%	36,36%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 27,28%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastica 0	vetro 0	carta 1	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 27,28%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 27,28%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 9,08%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 9,08%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 1	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

SALUDECIO

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		Turistica	Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA	
Totale cassonetti		0	2	0	1	0	
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
		0	12	0	5	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		100%					
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	47,06%	0,00%	29,41%	23,53%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 17,65%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 0	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 23,53%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 0	carta 1	imb.le. 1	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 35,29%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 3	plastica 0	vetro 2	carta 1	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 23,53%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 2	carta 1	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

TORRIANA

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		FASCIA					
		Turistica		Resid.	COSTIERA	INTERM.	COLLINA
Totale cassonetti		0		1	0	1	0
		cassonet.		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
		0		8	0	6	0
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	100%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	78,57%	14,29%	7,14%	0,00%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 7,14%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 35,71%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastica 0	vetro 2	carta 1	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 35,71%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastica 0	vetro 1	carta 1	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 21,44%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 1	carta 2	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastica 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

## CONCLUSIONI

### COMUNI FASCIA COSTIERA

Tot controlli: 1.578

Di essi:
256 Bellaria - Igea Marina
781 Rimini
285 Riccione
125 Misano Adriatico
131 Cattolica

### ZONE

Di essi:
793 turistica
639 residenziale
0 centro storico
135 forense
11 comparti

### COMUNI FASCIA INTERMEDIA

Tot controlli: 381

Di essi:
53 San Giovanni in Marignano
24 Morciano di Romagna
31 San Clemente
26 Montescudo
70 Coriano
26 Poggio Berni
89 Santarcangelo di Romagna
62 Verucchio

### ZONE

Di essi:
224 residenziale
6 centro storico
88 forese
63 comparti

### COMUNI FASCIA COLLINARE

Tot controlli: 96

Di essi:
17 Saludecio
11 Mondaiono
11 Montegridolfo
15 Montefiore Conca
12 Gemmano
16 Montecolombo
14 Torriana

### ZONE

Di essi:
53 residenziale
41 forese
2 comparti

**ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  
SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI  
RESO DAI GESTORI NELLA PROVINCIA DI RIMINI.  
RISULTATI TOTALI DELLA I, II E III CAMPAGNA.**

**ZONA COSTIERA (N. 4.903 CASSONETTI)**

N° DI VIE RILEVATE  
PER ZONE  
OMOGENEE

	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
	106	206	10	42	57
cassonet		cassonet	cassonet.	cassonet	cassonet
	1.469	2.491	70	441	443

Totale cassonetti

Imbrattato	SI
	33,47%
	NO
	66,53%

Presenza di rifiuti intorno

SI	NO
2,63%	96,51%
	ingomb.
	0,86%


Stato di pulizia della piazzola

Molto Spor.	Sporco	Pulita
2,59%	14,60%	82,81%



Stato di  
riempimento

vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno.	Debord.
25,84%	27,86%	19,15%	13,05%	10,48%	3,62%



**VIE E CASSONETTI PER ZONE OMOGENEE**



I cassonetti risultano imbrattati ?



## STATO DI PULIZIA DELLA PIAZZOLA




ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI  
RESO DAI GESTORI NELLA PROVINCIA DI RIMINI.  
RISULTATI TOTALI DELLA I, II E III CAMPAGNA.**



**ZONA INTERMEDIA (N. 1.187 CASSONETTI)**

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		ZONA INTERMEDIA (N. 1.187 CASSONETTI)						
		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.		
		1	70	3	32	45		
		cassonet	cassonet	cassonet.	cassonet	cassonet		
		4	582	20	304	277		
Totale cassonetti		Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola			
Imbrattato	SI	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita	
	37,87%	1,52%	97,30%	1,18%	1,52%	20,05%	78,43%	
	NO							
		62,13%						
Stato di riempimento		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno.	Debord.	
		29,57%	27,30%	16,26%	12,89%	9,94%	4,04%	



**VIE E CASSONETTI PER ZONE OMOGENEE**



I cassonetti risultano imbrattati ?



## STATO DI PULIZIA DELLA PIAZZOLA



**ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  
SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI  
RESO DAI GESTORI NELLA PROVINCIA DI RIMINI.  
RISULTATI TOTALI DELLA I, II E III CAMPAGNA.**

**ZONA COLLINARE (N. 301 CASSONETTI)**

N° DI VIE RILEVATE  
PER ZONE  
OMOGENEE

	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
	0	26	0	26	4
	cassonet	cassonet	cassonet.	cassonet	cassonet
	0	146	0	132	23

Totale cassonetti

Imbrattato	SI
	38,87%
	NO
	61,13%

Presenza di rifiuti intorno

SI	NO	ingomb.
1,99%	98,01%	0,00%


Stato di pulizia della piazzola

Molto Spor.	Sporco	Pulita
3,32%	28,57%	68,11%



Stato di  
riempimento

vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno.	Debord.
30,56%	27,24%	17,94%	10,63%	10,96%	2,67%



**VIE E CASSONETTI PER ZONE OMOGENEE**



I cassonetti risultano imbrattati ?



## STATO DI PULIZIA DELLA PIAZZOLA




**ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  
SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI  
RESO DAI GESTORI NELLA PROVINCIA DI RIMINI.  
RISULTATI TOTALI DELLA I, II E III CAMPAGNA.**



**TOTALE DELLE TRE ZONE (N. 6.391 CASSONETTI)**

N° DI VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		107	302	13	100	106	
		cassonet	cassonet	cassonet.	cassonet	cassonet	
		1.473	3.219	90	877	732	
Totale cassonetti		Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
Imbrattato	SI	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	34,52%	2,39%	96,73%	0,88%	2,43%	16,27%	81,30%
	NO						
	65,48%						
Stato di riempimento		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno.	Debord.
		26,76%	27,73%	18,56%	12,91%	10,41%	3,63%



**VIE E CASSONETTI PER ZONE OMOGENEE**



I cassonetti risultano imbrattati ?



## STATO DI PULIZIA DELLA PIAZZOLA



Il risultato finale e riepilogativo dell'attività di monitoraggio e controllo sul servizio di raccolta rifiuti urbani reso dai gestori nella Provincia di Rimini, comprendente i dati sia della prima, sia della seconda, nonché della terza campagna, e considerando anche tutte e tre le zone (costiera, intermedia e collinare) insieme, può essere così riepilogato:

Nella zona omogenea denominata "turistica" sono state verificate n. 107 vie e n. 1473 cassonetti; nella zona omogenea denominata "residenziale" sono state verificate n. 302 vie e n. 3219 cassonetti; nella zona omogenea denominata "centro storico" sono state verificate n. 13 vie e n. 90 cassonetti; nella zona omogenea denominata "forese" sono state verificate n. 100 vie e n. 877 cassonetti; infine, nella zona omogenea denominata "comparti" sono state verificate n. 106 vie e n. 732 cassonetti. Nell'arco delle tre statistiche, l'unica particolarità è data dalla diminuzione del numero dei cassonetti controllati nella zona omogenea denominata "comparti", dovuta, essenzialmente, al fatto che la seconda statistica prevedeva un'intensificazione nonché un dettaglio con riferimento proprio a quella particolare zona, questo ha portato di conseguenza ad un aumento del numero dei cassonetti controllati della zona comparti durante la seconda campagna, seguito da una diminuzione del numero degli stessi, invece, nel corso della terza campagna.

Un aspetto molto positivo è dato dalla diminuzione della percentuale dei cassonetti imbrattati che si è verificata nel corso delle tre campagne, con contestuale aumento della percentuale delle piazzole che sono risultate pulite. Nella totalità i cassonetti che sono risultati imbrattati sono il 34,52% del totale, contro il 65,48% di cassonetti non imbrattati; nel 2,39% dei casi è stata verificata la presenza di rifiuti intorno i cassonetti stessi, nel 96,73% dei casi, invece, non sono stati trovati rifiuti intorno i cassonetti, mentre nel restante 0,88% dei casi si segnalano rifiuti ingombranti nella zona adiacente i contenitori stessi. Conseguentemente le percentuali di riferimento sullo stato di pulizia della piazzola sono: 2,43% i casi in cui la piazzola è risultata molto sporca, 16,27% quelli in cui è stata verificata una piazzola sporca, 81,30% le piazzole pulite.

L'intensificazione dei controlli nella zona comparti della seconda campagna, e la conseguente diminuzione nel controllo degli stessi nella terza statistica, ha portato ad un'ulteriore conseguenza, la quale può essere spiegata da due dati:

- La diminuzione dei cassonetti controllati di grandi dimensioni (solitamente più utilizzati nei comparti) con conseguente aumento della verifica dei cassonetti di piccole dimensioni;

- I cassonetti di medie dimensioni sono quelli risultati con un elevato stato di riempimento a fronte del minor riempimento dei cassonetti di grandi dimensioni e di piccole dimensioni.

Nella statistica ultima e generale ne consegue, quindi, un livellamento nelle percentuali di riempimento dei cassonetti: 26,76% sono i cassonetti risultati vuoti, 27,73% sono quelli risultati pieni per un quarto, 18,56% i cassonetti pieni per metà, 12,91% quelli per tre quarti, 10,41% sono i cassonetti pieni e 3,63% i debordanti. Le basse percentuali dei cassonetti pieni e di quelli debordanti sono in linea con l'aumento della percentuale delle piazzole pulite, nonché con la diminuzione dei cassonetti risultati imbrattati.

Nella generalità delle tre statistiche si possono segnalare dei casi in controtendenza rispetto all'andamento complessivo di tutti i Comuni considerati nel loro insieme:

- Cattolica: non persiste il dato positivo dei cassonetti non imbrattati della seconda statistica (8,52% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 3,05% nella terza campagna), così come si riduce la percentuale delle piazzole pulite (53,48% nella prima campagna - 99,33% nella seconda campagna - 80,15 % nella terza campagna);

- Misano: anche in questo caso si riduce la percentuale delle piazzole pulite (72,50% nella prima campagna - 100% nella seconda campagna - 92,00% nella terza campagna);

- Montescudo: si riduce la percentuale dei cassonetti controllati da Lt. 360 ed aumenta di conseguenza quella dei cassonetti da Lt. 3200 (38,89% nella prima campagna - 61,11% nella seconda campagna - 34,62% nella terza campagna; 0,00% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 26,92% nella terza campagna);

- San Giovanni in Marignano: aumenta la percentuale dei cassonetti risultati pieni per tre quarti, mentre si riduce quella dei cassonetti pieni e debordanti (11,32% nella prima campagna - 10,42% nella seconda campagna - 24,53% nella terza campagna - 3,77% nella prima campagna - 21,88% nella seconda campagna - 1,89% nella terza campagna - 15,09% nella prima campagna - 4,16% nella seconda campagna - 1,89% nella terza campagna);

- Santarcangelo: aumenta la percentuale dei cassonetti imbrattati (6,82% nella prima campagna - 6,67% nella seconda campagna - 14,61% nella terza campagna);

- Mondaino: aumenta la percentuale dei cassonetti vuoti e quella dei cassonetti pieni per tre quarti (36,36% nella prima campagna - 7,69% nella seconda campagna -

36,36% nella terza campagna - 27,27% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 9,10% nella terza campagna);

- Montefiore: anche nel caso del Comune di Montefiore, aumenta la percentuale dei cassonetti vuoti e di quelli pieni per metà (23,81% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 46,67% nella terza campagna - 4,76% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 20,00% nella terza campagna), mentre diminuisce la percentuale dei cassonetti pieni per tre quarti, pieni e debordanti (14,29% nella prima campagna - 21,44% nella seconda campagna - 6,66% nella terza campagna - 28,57% nella prima campagna - 35,71% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna - 4,76% nella prima campagna - 7,14% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna);

- Montegridolfo: si riduce la percentuale dei cassonetti pieni e quella dei debordanti (25,00% nella seconda campagna - 9,08% nella terza campagna - 30,00% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 0,00% nella terza campagna), mentre aumenta la percentuale dei cassonetti vuoti (30,00% nella prima campagna - 0,00% nella seconda campagna - 27,28% nella terza campagna).