

**ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
RESO DAL GESTORE NELLA PROVINCIA DI RIMINI**

**Relazione sui risultati ottenuti
nella seconda campagna di controllo
dal 1 dicembre 2009
al 28 febbraio 2010**

Premessa e Obiettivi

L'attività svolta si poneva come obiettivi il monitoraggio e valutazione generale sul servizio svolto dal gestore incaricato della raccolta dei rifiuti urbani nella Provincia di Rimini, il rispetto delle frequenze di raccolta e ulteriori controlli al fine di valutarne gli aspetti migliorativi.

Nella seconda campagna di monitoraggio e controllo del servizio di raccolta rifiuti urbani, si sono ottenuti i seguenti risultati:

- ✓ **controllo del 20% dei cassonetti sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione (tre campagne di controllo), le verifiche operative sono iniziate il 1° dicembre 2009 e terminate il 28 febbraio 2010.**

Comuni	Fascia	Cassonetti presunti sul territorio	Potenz. di contr. in 12 mesi	II Campagna	Cassonetti controllati
Gemmano	collina	234	47	20	24
Mondaino	collina	207	41	20	22
Monte Colombo	collina	320	64	30	35
Montefiore	collina	234	47	20	24
Montegridolfo	collina	171	34	15	18
Saludecio	collina	373	75	35	39
Torriana	collina	310	62	30	32
Bellaria	costa	5055	1011	440	446
Cattolica	costa	3.070	614	285	288
Misano	costa	2923	585	255	269
Riccione	costa	7191	1438	650	651
Rimini	costa	21267	4254	1950	1956
Coriano	interm	1554	310	160	168
Montescudo	interm	420	84	40	44
Morciano	interm	483	97	50	55
Poggio Berni	interm	557	111	55	59
San Clemente	interm	729	146	75	77
San Giovanni	interm	1377	276	150	150
Santarcangelo	interm	2360	473	250	253
Verucchio	interm	1129	227	120	127
Totale		49964	9996	4655	4737

Si riporta di seguito la procedura adottata nell'esame dei casi e nella conduzione delle indagini.

Inoltre, per ogni servizio di monitoraggio verrà riportata la statistica di quanto è emerso durante la verifica territoriale sull'effettivo servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

SVILUPPO OPERATIVO

Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nella seconda campagna di controllo:

- La seconda campagna è iniziata il giorno 1 dicembre 2009 ed è terminata il giorno 28 febbraio 2010.
- Per questo servizio è stato eseguito il relativo posizionamento GIS dei cassonetti rilevati.
- La pianificazione del crono-programma di verifica ha permesso di suddividere la rilevazione per fascia: comuni costieri, comuni intermedi e comuni collinari.
- Nella medesima pianificazione del crono-programma, per ogni comune si sono suddivise le rilevazioni in base alle zone: turistica, residenziale, centro storico, forese e comparti.
- Durante le fasi di rilevazione di cui sopra, al fine di certificare il servizio svolto, su tutti i cassonetti controllati sono stati applicati degli adesivi tipo "bollino di controllo" forniti da ATO. L'affissione dei medesimi, se possibile, è stata effettuata nella posizione al momento ritenuta più pulita ed idonea.

Fascia Costiera

Partendo dal controllo sulla fascia costiera ed analizzando le statistiche generali, si ha la seguente situazione:

le vie controllate per la zona omogenea turistica sono 57 per un totale di 926 cassonetti, per la zona residenziale 80 vie per 1513 cassonetti, per la zona forese 37 vie per 688 cassonetti, per la zona comparti 26 vie per 403 cassonetti e per la zona centro storico 6 vie per 80 cassonetti. La rilevazione mostra che il 2,75% dei cassonetti dei comuni costieri sono imbrattati, lo stato di pulizia delle piazzole è sporco per il 3,11%, molto sporco per l'1,25%, e la presenza di rifiuti attorno alle piazzole è presente per l'1,61% ed ingombrante per lo 0,45%.

Per quanto riguarda le tipologie di litraggio dei cassonetti si hanno i 360lt. al 49,02%, i 1700lt. al 3,61%, i 2400lt. al 10,42%, i 3200lt. al 36,07%, mentre lo stato di riempimento dei cassonetti risulta essere vuoto per il 24,19%, un quarto per il 32,52%, un mezzo per il 25,10%, tre quarti per il 12,00%, pieno per il 4,16% e debordante per il 2,05%.

Verificando le statistiche della fascia costiera per comune, emerge che il Comune di Misano Adriatico è il comune con la percentuale più alta di cassonetti imbrattati pari al 6,70%, a seguire Cattolica al 2,78%, Rimini al 1,74% e Riccione al 1,54%, a Bellaria non sono stati riscontrati cassonetti imbrattati. Lo stato di pulizia delle piazzole invece vede Bellaria con percentuale di piazzole sporche al 2,47% e molto sporche per il 4,04%, Rimini con piazzole sporche per il 4,35% e molto sporche per l'1,13%, Cattolica e Misano con piazzole sporche rispettivamente per il 2,78% e per il 1,12%, ma non sono presenti

piazzole molto sporche, a Riccione piazzole sporche e molto sporche entrambe per lo 0,77%. Relativamente alla presenza di rifiuti attorno alle piazzole: Riccione allo 0,77% di rifiuti presenti e presenza ingombrante per lo 0,77%, Bellaria presenza di rifiuti per il 5,83%, Rimini per l'1,38% e ingombrante per lo 0,57%, infine a Cattolica e Misano non sono stati riscontrati rifiuti attorno alle piazzole.

Relativamente alle tipologie di litraggio dei cassonetti: quello da 360lt. è il più riscontrato in tutti i comuni, dove solo a Rimini raggiunge il 46,73% e nei restanti comuni supera il 50% dei cassonetti controllati; a seguire i cassonetti da 3200lt. sempre abbondantemente superiore al 20%; successivamente i cassonetti da 2400lt. e da 1700lt. riscontrati sempre per percentuali inferiori al 10% in tutti i comuni; infine non vi è la presenza cassonetti bicomponenti o di altra tipologia.

Sul controllo dello stato di riempimento dei cassonetti, gli stati di vuoto, un quarto e un mezzo sono quelli più frequenti con percentuali che raggiungono spesso i valori più alti, a seguire, ma con valori molto bassi ed indicativamente sempre inferiori al 15%, gli stati di tre quarti, pieno e debordante.

Confrontando la prima campagna di controllo della fascia costiera, rispetto alla seconda campagna, abbiamo una percentuale di cassonetti imbrattati più bassa nella seconda, infatti mentre nella prima sono pari al 3,85%, nella seconda invece sono al 2,75%. Anche la presenza di rifiuti attorno alle piazzole è in percentuale più bassa rispetto alla prima campagna, con presenza di rifiuti attorno per il 2,00% e presenza ingombrante per l'1,15%, mentre nella seconda abbiamo presenza di rifiuti attorno al 1,61% e presenza ingombrante per lo 0,45%.

Per quanto riguarda lo stato di pulizia delle piazzole abbiamo nella prima campagna, piazzole sporche per lo 0,65% e molto sporche per il 2,25%, mentre nella seconda piazzole sporche per il 3,11% e molto sporche per l'1,25%.

In entrambe le campagne la tipologia di cassonetti riscontrata più frequentemente è il 360lt., a seguire quello da 3200lt. poi quello da 2400lt. e quello da 1700lt., con valori che in percentuale mutano di poco dalla prima alla seconda campagna.

In merito al riempimento dei cassonetti invece abbiamo delle differenze, infatti lo stato di vuoto dal 21,85% della prima campagna, passa al 24,19% della seconda, lo stato di un quarto dal 26,96% della prima campagna, passa al 32,52% della seconda, lo stato di un mezzo che nella prima campagna era al 21,36%, passa al 25,10% della seconda, lo stato di tre quarti passa dal 16,49% della prima, al 12,00% della seconda, lo stato di pieno che nella prima campagna era al 9,66%, passa al 4,16% della seconda ed infine lo stato di debordante al 3,68% della prima campagna, passa al 2,05% della seconda.

Fascia Intermedia

Il controllo sui comuni della fascia intermedia presenta nel complesso la seguente situazione:

le vie controllate per la zona residenziale sono 27 per 339 cassonetti, la zona forese 24 vie per 348 cassonetti, la zona comparti 13 vie per 221 cassonetti e la zona centro storico 2 vie per 25 cassonetti.

Nella fase di controllo non sono stati riscontrati cassonetti imbrattati, mentre lo stato di pulizia delle piazzole è pulito per il 98,82%, sporco allo 0% ma molto sporco per il 1,18%.

La presenza di rifiuti attorno alle piazzole ammonta all' 1,18% dei casi non sono però state riscontrate presenze di rifiuti ingombranti.

La tipologia di cassonetti rilevati è per il cassonetto da 360lt. il 45,56%, cassonetti da 1700lt. per il 1,06%, cassonetti da 2400lt. per il 13,08% e cassonetti da 3200lt. per il 40,30%. Osservando le statistiche dello stato di riempimento abbiamo lo stato di vuoto per il 37,52%, lo stato di un quarto per il 28,19%, lo stato mezzo per il 17,69%, lo stato di tre quarti per il 10,19%, lo stato pieno per il 5,47% e lo stato debordante per il 0,97%.

Entrando nel dettaglio della rilevazione per singolo comune, l'unica situazione che emerge immediatamente è che il comune di Morciano di Romagna è l'unico con presenza di piazzole molto sporche e presenza di rifiuti attorno ai contenitori, entrambe per una percentuale del 20,00%, mentre in tutti i restanti comuni della fascia, non sono state riscontrate piazzole sporche né presenza di rifiuti attorno. Anche in questa fascia come per quella costiera, la tipologia di cassonetti riscontrata è prevalentemente quella da 360lt. con percentuali sempre più alte del 30%, seguita dal cassonetto da 3200lt., e con percentuali sempre inferiori al 15% i cassonetti da 2400lt. e quelli da 1700lt.; solamente nel comune di Montescudo sono stati riscontrati più cassonetti da 2400lt. per il 47,73%, e da 3200lt. per il 15,90%.

Lo stato di riempimento dei cassonetti, invece, evidenzia che la maggior parte è stata riscontrata con stato vuoto. Osservando le statistiche si evince che gli stati di riempimento sono in percentuale sempre più bassi con l'aumentare del valore di riempimento dei cassonetti, infatti in ordine decrescente abbiamo lo stato di un quarto, mezzo, tre quarti, pieno e debordante, quest'ultimo in percentuali molto basse e inoltre presente solo nei comuni di Coriano, Santarcangelo di Romagna e Verucchio con valori inferiori al 3%.

Confrontando la prima campagna di controllo della fascia Intermedia con la seconda campagna, emerge che a differenza della prima campagna dove la percentuale dei cassonetti imbrattati era allo 0,87% nella seconda è pari allo 0% in quanto non sono stati riscontrati cassonetti imbrattati.

La presenza di rifiuti attorno alle piazzole nella prima campagna era pari allo 0%, anche per la presenza di rifiuti ingombranti, mentre nella seconda abbiamo presenza di rifiuti attorno pari al 1,18% e presenza di ingombranti per lo 0%. Per quanto riguarda lo stato di pulizia delle piazzole abbiamo nella prima campagna piazzole sporche per lo 1,09% e molto sporche per lo 0%, mentre nella seconda piazzole sporche per lo 0% e molto sporche per l'1,18%.

In entrambe le campagne la tipologia di cassonetti riscontrata più frequentemente è il 360lt., a seguire quello da 3200lt. poi quello da 2400lt. e quello da 1700lt., con valori che in percentuale mutano di poco dalla prima alla seconda campagna.

In merito al riempimento dei cassonetti invece abbiamo delle differenze, infatti lo stato di vuoto dal 26,64% della prima campagna passa al 37,52% della seconda, lo stato di un quarto dal 31,44% della prima campagna passa al 28,19% della seconda, lo stato di un mezzo che nella prima campagna era al 22,93% passa al 17,69% della seconda, lo stato di tre quarti passa dal 10,92% della prima al 10,19% della seconda, lo stato di pieno che nella prima campagna era al 6,77% passa al 5,47% della seconda ed infine lo stato di debordante al 1,30% della prima campagna passa allo 0,97% della seconda.

Fascia Collinare

La situazione generale della fascia collinare presenta la seguente situazione: le vie controllate per la zona residenziale sono 12 per un totale di 94 cassonetti, per la zona forese 12 vie per 91 cassonetti e per la zona comparti 1 via per 9 cassonetti.

Come per la fascia intermedia anche nella fascia collinare non sono stati riscontrati cassonetti imbrattati, mentre per la pulizia delle piazzole abbiamo lo 0,52 di piazzole sporche e un 2,58% di molto sporche; relativamente alla presenza di rifiuti attorno alle piazzole, presente per il 3,10%, non si sono riscontrate presenze di rifiuti ingombranti.

Anche in questa fascia, la tipologia di cassonetti riscontrata più frequentemente è il 360lt. per il 45,36%, poi si riscontra il cassonetto da 2400lt. per il 29,90%, poi il 3200lt. per il 21,64% e per finire il 1700lt. per il 3,10%.

In merito allo stato di riempimento dei cassonetti, quello più frequente è lo stato di un quarto per il 32,99%, segue lo stato di vuoto per il 27,32%, lo stato di un mezzo per 24,23%, lo stato di tre quarti per il 13,92%, per finire gli stati di pieno e debordante rispettivamente per l'1,03% e per lo 0,51%.

Analizzando in dettaglio per comune emerge che il Comune di Torriana è l'unico che presenta piazzole sporche per il 3,13% e molto sporche per il 15,63%, e nello stesso comune vi è presenza di rifiuti attorno alle piazzole per il 18,75%. Nei restanti comuni non sono state riscontrate piazzole sporche né presenza di rifiuti attorno. Come sopra indicato, la tipologia di cassonetti più riscontrata è il 360lt. che rappresenta in tutti i comuni ben più del 30% dei cassonetti, a seguire vi sono i cassonetti da 2400lt., i cassonetti da 3200lt. ed in percentuale molto bassa i 1700lt. riscontrati solo in alcuni comuni e sempre per valori inferiori al 10%.

In merito allo stato di riempimento dei cassonetti, quelli più riscontrati sono in ordine decrescente un quarto, vuoto e un mezzo che detengono in percentuale i valori più alti per ogni comune, mentre gli stati di tre quarti, pieno e debordante sono presenti in percentuali molto basse. Gli stati pieno e debordante si sono riscontrati unicamente in due cassonetti, entrambi nel comune di Saludecio.

Confrontando la prima campagna di controllo della fascia Collinare con la seconda campagna, emerge che a differenza della prima campagna dove la percentuale dei cassonetti imbrattati era all'1,92%, nella seconda è pari allo 0% in quanto nell'ultima non sono stati riscontrati cassonetti imbrattati.

La presenza di rifiuti attorno alle piazzole nella prima campagna era pari al 16,35% e presenza di ingombranti pari allo 0%, mentre nella seconda abbiamo presenza di rifiuti attorno pari al 3,10% e presenza di ingombranti come nella prima, sempre per lo 0%.

Per quanto riguarda lo stato di pulizia delle piazzole abbiamo nella prima campagna piazzole sporche e molto sporche per lo 0%, mentre nella seconda piazzole sporche per lo 0,52% e molto sporche per il 2,58%.

In entrambe le campagne la tipologia di cassonetti riscontrata più frequentemente è il 360lt., a seguire quello da 2400lt., poi quello da 3200lt. con valori che in percentuale mutano di poco dalla prima alla seconda campagna, la tipologia da 1700lt. invece nella prima campagna non era stata riscontrata, mentre nella seconda campagna la presenza è del 3,10%.

In merito al riempimento dei cassonetti il confronto è il seguente: lo stato di vuoto dal 27,88% della prima campagna passa al 27,32% della seconda, lo stato di un quarto dal 25,96% della prima campagna passa al 32,99% della seconda, lo stato di un mezzo che nella prima campagna era al 27,88% passa al 24,23% della seconda, lo stato di tre quarti passa dal 5,77% della prima al 13,92% della seconda, lo stato di pieno che nella prima campagna era al 11,54% passa all'1,03% della seconda ed infine lo stato di debordante dallo 0,97% della prima campagna passa allo 0,51% della seconda.

Analisi Generale e note di rilevazione

L'analisi totale della campagna di rilevazione fa emergere le seguenti situazioni: le vie controllate per le zone omogenee turistiche sono 57 per un totale di 926 cassonetti, per le zone omogenee residenziali 119 vie per 1946 cassonetti, per le zone forese 73 vie per 1127 cassonetti, per le zone comparti 40 vie per 633 cassonetti e per le zone centro storico 8 vie per 105 cassonetti.

Complessivamente dalla campagna emerge che solo l'1,48% dei cassonetti risulta essere imbrattato, che lo stato di pulizia delle piazzole è sporco per il 2,39% e molto sporco per il 1,29%, mentre la presenza di rifiuti attorno alle piazzole ammonta all' 1,59% dei casi ed i rifiuti ingombranti sono presenti per lo 0,34%.

La tipologia di cassonetti più riscontrata è il 360lt. per il 48,87%, a seguire i cassonetti da 3200lt. per il 36,30%, i cassonetti da 2400lt. per il 11,74% e i cassonetti da 1700lt. per il 3,09%. Lo stato di riempimento dei cassonetti più frequente risulta essere quella da un quarto per il 31,69%, seguito dallo stato di vuoto per il 26,94%, lo stato di un mezzo per il 23,61%, mentre i restanti stati sono sempre al di sotto del 15% con: lo stato di tre quarti al 11,72%, lo stato di pieno al 4,29% e lo stato di debordante al 1,75%.

Osservando i dati si può intuire che la rilevazione è stata focalizzata principalmente nelle zone residenziali e turistiche, ma a differenza della prima campagna è stato controllato un numero maggiore di zone forese e di zone comparti.

Contrariamente alla prima campagna possiamo notare che la percentuale di cassonetti imbrattati è decisamente inferiore, infatti da un 3,33% della prima passa ad un 1,48% della seconda. Per quanto riguarda lo stato di pulizia delle piazzole e la presenza di rifiuti attorno, rispetto alla prima campagna troviamo valori differenti, ovvero da piazzole sporche per lo 0,70% e molto sporche per l' 1,83% della prima si passa al 2,39% per le sporche e al 1,29% per le molto sporche. Vi è inoltre una diminuzione della presenza di rifiuti intorno alle piazzole, che ammontava al 2,19%, e della presenza di rifiuti ingombranti, pari allo 0,93% nella prima campagna, passando ad una presenza di rifiuti del 1,59% ed di ingombranti dello 0,34% nella seconda. Resta invariato come presenza maggiormente riscontrata il cassonetto da 360lt. il quale, sia nella prima che nella seconda campagna, è presente per il 50% circa, così come i cassonetti da 2400lt. e 1700lt. presenti sul territorio per valori inferiori al 10%, mentre i cassonetti da 3200lt. passano da un 31,68% della prima ad un 36,30% della seconda.

In merito allo stato di riempimento dei cassonetti i risultati sono indicativamente gli stessi in entrambe le campagne , infatti gli stati più riscontrati restano sempre un quarto che da un 26,61% della prima arriva al 31,69% nella seconda, lo stato di vuoto dal 22,79% della prima campagna al 26,94% della seconda e lo stato di un mezzo dal 21,82% della

prima campagna al 23,61% della seconda. Diminuisce invece lo stato di tre quarti, che nella prima campagna è al 15,27% mentre nella seconda campagna è al 11,72%; lo stato di pieno che nella prima campagna è al 9,28% e nella seconda campagna invece è al 4,29%; infine lo stato debordante che nella prima campagna è pari al 3,23% nella seconda scende all'1,75%.

REPORT DI STATISTICA

Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione (tre campagne di controllo)

Comuni coinvolti:


Fascia Costiera	Fascia Intermedia	Fascia Collinare
Bellaria Igea Marina	Coriano	Gemmano
Cattolica	Montescudo	Mondaino
Rimini	Marciano di Romagna	Monte Colombo
Riccione	Poggio Berni	Montefiore
Misano Adriatico	San Clemente	Montegridolfo
	San Giovanni in Marignano	Saludecio
	Santarcangelo di Romagna	Torriana
		Verucchio

Il Campagna di controllo STATISTICA Fascia COSTIERA

VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
		57	80	6	37	26
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
Totale cassonetti		926	1513	80	688	403

Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	2,75%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	1,61%	98,39%	0,45%	1,25%	3,11%	95,64%
Litraggio		360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro
Contenitore		49,02%	3,61%	10,42%	36,07%	0,00%	0,00%

Stato di riempimento dei cassonetti



Comune di Bellaria - Igea Marina

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		100,00%	0,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		2	11	0	9	4	
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
Totale cassonetti		41	186	0	163	56	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	5,83%	94,17%	0,00%	4,04%	2,47%	93,49%
	100						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	56,28%	5,16%	8,29%	30,27%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	34,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	44	0	21	25	30	33	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	32,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	35	0	46	30	19	17	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	17,49%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	28	0	16	24	6	4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	8,79%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	org.	
	10	0	8	8	10	3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	6	0	3	3	3	4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1	0	3	1	1	4	

Comune di Cattolica

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		100,00%	0,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.		
	13	8	0	0	0		
	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.		
Totale cassonetti	163	125	0	0	0		
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	2,78%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	2,78%	97,22%
	97,22%						
Litraggio Contenitore	360 52,09%	1.700 11,12%	2.400 12,13%	3.200 24,66%	Bicom. 0,00%	Altro 0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 17,02%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 15	plastic- 0	vetro 7	carta 13	imb.le. 5	org. 9	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 41,32%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 48	plastic- 0	vetro 31	carta 21	imb.le. 11	org. 8	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 21,88%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 16	plastic- 0	vetro 13	carta 9	imb.le. 16	org. 9	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 9,38%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 8	plastic- 0	vetro 8	carta 4	imb.le. 4	org. 3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 7,64%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 7	plastic- 0	vetro 3	carta 8	imb.le. 4	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 2,76%	
Tipo contenitore	Indif 5	plastic- 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 2	Org. 0	

Comune di Misano Adriatico

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		100,00%	0,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.		
	8	7	0	6	2		
	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.		
Totale cassonetti	92	77	0	61	39		
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	6,70%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	1,12%	98,88%
	93,30%						
Litraggio Contenitore	360 59,11%	1.700 7,44%	2.400 6,68%	3.200 26,77%	Bicom. 0,00%	Altro 0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 32,70%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 31	plastic- 0	vetro 19	carta 6	imb.le. 11	org. 21	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 24,54%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 22	plastic- 0	vetro 13	carta 14	imb.le. 7	org. 10	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 21,94%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 15	plastic- 0	vetro 19	carta 10	imb.le. 8	org. 7	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 14,13%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 11	plastic- 0	vetro 8	Carta 10	imb.le. 2	org. 7	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 4,46%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 4	plastic- 0	vetro 3	carta 3	imb.le. 1	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 2,23%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 1	carta 1	imb.le. 3	Org. 0	

Comune di Riccione

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		100,00%	0,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.		
	13	15	0	8	6		
	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.		
Totale cassonetti	186	255	0	126	84		
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	1,54%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,77%	98,46%	0,77%	0,77%	0,77%	98,46%
	98,46%						
Litraggio Contenitore	360 50,39%	1.700 6,44%	2.400 9,68%	3.200 33,49%	Bicom. 0,00%	Altro 0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 24,89%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 63	plastic- 0	vetro 34	carta 24	imb.le. 24	org. 17	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 35,18%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 61	plastic- 0	vetro 54	carta 48	imb.le. 32	org. 34	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 24,58%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 54	plastic- 0	vetro 39	carta 25	imb.le. 20	Org. 22	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 9,07%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 23	plastic- 0	vetro 16	carta 8	imb.le. 6	org. 6	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 3,54%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 10	plastic- 0	vetro 4	carta 4	imb.le. 4	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 2,74%	
Tipo contenitore	Indif 10	plastic- 0	vetro 1	carta 3	imb.le. 2	Org. 2	

Comune di Rimini

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		100,00%	0,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		21	39	6	14	14	
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
Totale cassonetti		444	870	80	338	224	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	1,74%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	1,38%	98,05%	0,57%	1,13%	4,35%	94,52%
	98,26%						
Litraggio Contenitore	360 46,73%	1.700 0,66%	2.400 11,40%	3.200 41,21%	Bicom. 0,00%	Altro 0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 21,53%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 92	plastic- 0	vetro 111	carta 86	imb.le. 64	org. 68	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 31,34%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 162	plastic- 0	vetro 173	carta 117	imb.le. 85	Org. 76	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 27,92%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 169	plastic- 0	vetro 149	carta 113	imb.le. 59	Org. 56	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 13,81%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 100	plastic- 0	vetro 63	carta 65	imb.le. 27	Org. 15	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 3,79%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 29	plastic- 0	vetro 19	Carta 14	lmb.le. 6	Org. 6	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 1,61%	
Tipo contenitore	Indif 13	plastic- 0	vetro 3	carta 7	imb.le. 5	Org. 4	

Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione


Il Campagna di controllo STATISTICA Fascia INTERMEDIA

VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
		0	27	2	24	13
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
Totale cassonetti		0	339	25	348	221

Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	100,00%	1,18%	98,82%	0,00%	1,18%	0,00%	98,82%

Litraggio Contenitore	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro
		45,56%	1,06%	13,08%	40,30%	0,00%

Stato di riempimento dei cassonetti



Comune di Coriano

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		0	3	0	3	2	
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
Totale cassonetti		0	43	0	85	40	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	47,62%	2,37%	3,58%	46,43%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 30,96%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 14	plastic- 0	vetro 15	carta 7	imb.le. 9	org. 7	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 33,34%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 11	plastic- 0	vetro 15	carta 16	imb.le. 9	org. 5	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 14,88%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 9	plastic- 0	vetro 5	carta 5	imb.le. 3	org. 3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 11,91%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 13	plastic- 0	vetro 3	carta 0	imb.le. 3	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 5,96%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastic- 0	vetro 3	carta 2	imb.le. 1	org. 2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 2,95%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 1	carta 1	imb.le. 0	Org. 2	

Comune di Montescudo

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.		
	0	3	0	2	0		
	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.		
Totale cassonetti	0	30	0	14	0		
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	100,00%						
Litraggio Contenitore	360 36,37%	1.700 0,00%	2.400 47,73%	3.200 15,90%	Bicom. 0,00%	Altro 0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 43,19%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 3	plastic- 0	vetro 4	carta 2	imb.le. 6	org. 4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 22,73%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 4	plastic- 0	vetro 2	carta 2	imb.le. 0	org. 2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 15,91%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 3	carta 2	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 13,64%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastic- 0	vetro 2	carta 1	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 4,53%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

Comune di Morciano

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		0	2	0	1	2	
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
Totale cassonetti		0	29	0	5	21	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	20,00%	80,00%	0,00%	20,00%	0,00%	80,00%
	100,00%						
Litraggio Contenitore	360 38,19%	1.700 0,00%	2.400 3,62%	3.200 58,19%	Bicom. 0,00%	Altro 0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 38,19%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 6	plastic- 0	vetro 4	carta 3	Imb.le. 4	org. 4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 27,28%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 3	plastic- 0	vetro 3	carta 3	Imb.le. 2	org. 4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 16,37%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastic- 0	vetro 1	carta 2	imb.le. 2	org. 2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 12,73%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 3	plastic- 0	vetro 1	carta 2	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 5,43%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

Comune di Poggio Berni

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		0	2	0	4	0	
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
Totale cassonetti		0	17	0	42	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	61,02%	0,00%	16,94%	22,04%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 55,94%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 9	plastic- 0	vetro 8	carta 8	imb.le. 6	org. 2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 33,90%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 5	plastic- 0	vetro 4	carta 3	imb.le. 5	org. 3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 6,78%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 1	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 3,38%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

Comune di San Clemente

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	1	0	2	1	
	cassonet.	0	5	0	41	31	
Totale cassonetti		0	5	0	41	31	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	40,26%	0,00%	22,07%	37,67%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	68,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	8	0	10	11	9	15	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	11,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	2	0	3	2	2	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	11,69%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	5	0	1	0	2	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	5,20%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	2	0	0	2	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,58%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0	0	0	2	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0	0	0	0	0	0	

Comune di San Giovanni in M.

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	5	0	4	4	
	cassonet.	0	62	0	37	51	
Totale cassonetti		0	62	0	37	51	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	40,67%	1,32%	2,67%	55,34%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 26,67%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 8	plastic- 0	vetro 10	carta 7	imb.le. 9	org. 6	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 29,34%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 8	plastic- 0	vetro 11	carta 13	imb.le. 11	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 25,34%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 15	plastic- 0	Vetro 8	carta 4	imb.le. 5	org. 6	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 15,34%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 3	plastic- 0	vetro 4	carta 6	imb.le. 6	org. 4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 3,31%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastic- 0	vetro 1	carta 1	imb.le. 0	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	Org. 0	

Comune di Santarcangelo di R.

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	6	2	4	2	
	cassonet.	0	98	25	77	53	
Totale cassonetti							
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	100,00%						
Litraggio Contenitore	360 44,27%	1.700 0,39%	2.400 20,16%	3.200 35,18%	Bicom. 0,00%	Altro 0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 32,42%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 41	plastic- 0	vetro 11	carta 16	imb.le. 4	org. 10	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 31,60%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 24	plastic- 0	vetro 18	carta 14	imb.le. 13	org. 11	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 20,56%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 15	plastic- 0	vetro 18	carta 9	imb.le. 6	org. 4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 9,09%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 8	plastic- 0	vetro 6	carta 5	imb.le. 2	org. 2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 5,54%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 6	plastic- 0	vetro 2	carta 2	imb.le. 2	org. 2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,79%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 1	Org. 0	

Comune di Verucchio

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	5	0	4	2	
	cassonet.	0	55	0	47	25	
Totale cassonetti							
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	53,55%	2,34%	8,67%	35,44%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 39,37%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 9	plastic- 0	vetro 14	carta 14	imb.le. 9	Org. 4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 22,84%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 11	plastic- 0	vetro 6	carta 4	imb.le. 5	org. 3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 16,54%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 7	plastic- 0	vetro 3	carta 5	imb.le. 3	org. 3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 9,45%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 3	plastic- 0	vetro 2	carta 2	imb.le. 4	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 10,24%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 6	plastic- 0	vetro 1	carta 2	imb.le. 3	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 1,56%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 1	Org. 0	

Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione

Il Campagna di controllo STATISTICA Fascia COLLINARE

VIE RILEVATE
PER ZONE OMOGENEE

Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
0	12	0	12	1
cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
0	94	0	91	9

Totale cassonetti

Imbrattato	SI
	0,00%
	NO
	100,00%

Presenza di rifiuti intorno

SI	NO	ingomb.
3,10%	96,90%	0,00%


Stato di pulizia della piazzola

Molto Spor.	Sporco	Pulita
2,58%	0,52%	96,90%

Litraggio
Contenitore

360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro
45,36%	3,10%	29,90%	21,64%	0,00%	0,00%

Stato di riempimento dei cassonetti



Comune di Gemmano

		FASCIA				
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA		
		0,00%	0,00%	100,00%		
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
		0	2	0	1	0
Totale cassonetti		cassonet. 0	cassonet. 17	cassonet. 0	cassonet. 7	cassonet. 0
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola	
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	100,00%					Pulita 100,00%
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro
Contenitore	45,84%	0,00%	29,17%	24,99%	0,00%	0,00%
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 20,04%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%
Tipo contenitore	Indif 3	plastic- 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 0	org. 1
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 37,50%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%
Tipo contenitore	Indif 4	plastic- 0	vetro 2	carta 2	imb.le. 1	org. 0
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 29,17%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%
Tipo contenitore	Indif 3	plastic- 0	vetro 1	carta 2	imb.le. 1	org. 0
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 12,49%	pieno 0,00%	debord. 0,00%
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 1	org. 0
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0

Comune di Mondaino

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	0,00%	100,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		0	2	0	1	0	
Totale cassonetti		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
		0	18	0	4	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	100,00%						
Litraggio Contenitore	360 81,82%	1.700 0,00%	2.400 18,18%	3.200 0,00%	Bicom. 0,00%	Altro 0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 36,37%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 6	plastic- 0	vetro 2	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 36,37%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 6	plastic- 0	vetro 1	carta 0	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 18,19%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastic- 0	vetro 1	carta 1	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 9,07%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

Comune di Monte Colombo

		FASCIA				
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA		
		0,00%	0,00%	100,00%		
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	1	Centro S.	Forese	Compart.
	cassonet.	0	6	0	3	1
Totale cassonetti		0	6	0	20	9

Imbrattato	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	NO					
	100,00%					

Litraggio Contenitore	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro
	34,29%	8,55%	28,58%	28,58%	0,00%	0,00%

Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	22,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.
	4	0	0	3	1	0

Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	0,00%	22,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.
	1	0	3	0	4	0

Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	0,00%	0,00%	25,72%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.
	4	0	3	1	1	0

Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	0,00%	0,00%	0,00%	28,56%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.
	3	0	3	3	1	0

Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.
	0	0	0	0	0	0

Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.
	0	0	0	0	0	0

Comune di Montefiore

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	0,00%	100,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		0	2	0	1	0	
Totale cassonetti		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
		0	19	0	5	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	33,34%	0,00%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	Vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	37,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	3	0	2	1	2	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	37,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	lmb.le.	org.	
	2	0	4	1	2	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	3	0	1	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	lmb.le.	org.	
	0	0	0	2	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0	0	0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0	0	0	0	0	0	

Comune di Montegrolfo

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	0,00%	100,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		0	1	0	2	0	
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
Totale cassonetti		0	5	0	13	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro	
Contenitore	38,89%	0,00%	33,34%	27,77%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	Vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	22,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	1	0	1	1	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	27,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	2	0	0	1	2	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	22,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	1	0	1	1	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	22,23%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	1	0	1	0	2	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,53%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0	0	0	1	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0	0	0	0	0	0	

Comune di Saludecio

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	0,00%	100,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		0	2	0	2	0	
Totale cassonetti		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
		0	13	0	16	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	100,00%						
Litraggio Contenitore	360 41,03%	1.700 5,11%	2.400 25,65%	3.200 28,21%	Bicom. 0,00%	Altro 0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 28,21%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 5	plastic- 0	vetro 1	carta 3	imb.le. 1	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 23,08%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastic- 0	vetro 3	carta 2	imb.le. 2	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 33,34%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 5	plastic- 0	vetro 4	carta 3	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 10,26%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastic- 0	vetro 2	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 2,56%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 2,55%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

Comune di Torriana

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	0,00%	100,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		0	1	0	2	0	
Totale cassonetti		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
		0	6	0	26	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	SI	NO	ingomb.	Molto Spor.	Sporco	Pulita
	NO	18,75%	81,25%	0,00%	15,63%	3,13%	81,24%
	100,00%						
Litraggio Contenitore	360 50,00%	1.700 3,12%	2.400 40,63%	3.200 6,25%	Bicom. 0,00%	Altro 0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 25,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 4	plastic- 0	vetro 2	carta 0	imb.le. 2	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 50,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 5	plastic- 0	vetro 4	carta 3	imb.le. 4	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 18,75%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 2	plastic- 0	Vetro 2	carta 1	imb.le. 1	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 6,25%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 0	carta 1	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	

Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione

REPORT TOTALI STATISTICA

Il Campagna di controllo STATISTICA Fasce COSTIERA, INTERMEDIA e COLLINARE

VIE RILEVATE
PER ZONE OMOGENEE

Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
57	119	8	73	40
cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
926	1946	105	1127	633

Totale cassonetti

Imbrattato	SI
	1,48%
NO	98,52%

Presenza di rifiuti intorno

SI	NO	ingomb.
1,59%	98,07%	0,34%

Stato di pulizia della piazzola

Molto Spor.	Sporco	Pulita
1,29%	2,39%	96,32%

Litraggio
Contenitore

360	1.700	2.400	3.200	Bicom.	Altro
48,87%	3,09%	11,74%	36,30%	0,00%	0,00%

Stato di riempimento dei cassonetti

