

**ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
RESO DAL GESTORE NELLA PROVINCIA DI RIMINI**

**Relazione sui risultati ottenuti
nella terza campagna di controllo
marzo – giugno 2010**

Premessa e Obiettivi

L'attività svolta si poneva come obiettivi il monitoraggio e valutazione generale sul servizio svolto dal gestore incaricato della raccolta dei rifiuti urbani nella Provincia di Rimini, il rispetto delle frequenze di raccolta e ulteriori controlli al fine di valutarne gli aspetti migliorativi.

La TERZA campagna di monitoraggio e controllo del servizio di raccolta rifiuti urbani si è svolta nei mesi PRIMAVERILI (marzo 2010/giugno 2010) e ha previsto il controllo dei cassonetti stradali.

Durante tale controllo si sono ottenuti i seguenti risultati:

- ✓ **controllo del 20% dei cassonetti sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione (tre campagne di controllo).**

COMUNI	FASCIA	Cassonetti presunti sul territorio	Potenz. di contr. in 12 mesi	Controllo 1 Camp. Settimana Ferragosto '09	Controllo 1 Camp.	Controllo 2 Camp.	Controllo 3 Camp.	Totale 1, 2, 3 Camp.
Gemmano	collina	234	47	4	16	24	4	48
Mondaino	collina	207	41	2	10	22	9	43
Monte Colombo	collina	320	64	3	16	35	14	68
Montefiore	collina	234	47	2	13	24	11	50
Montegridolfo	collina	171	34	5	10	18	5	38
Saludecio	collina	373	75	5	20	39	11	75
Torriana	collina	310	62	3	19	32	8	62
Bellaria	costa	5055	1011		323	446	243	1012
Cattolica	costa	3.070	614		194	288	134	616
Misano	costa	2923	585		180	269	137	586
Riccione	costa	7191	1438		442	651	345	1438
Rimini	costa	21267	4254		1305	1956	1000	4261
Coriano	interm	1554	310	17	82	168	45	312
Montescudo	interm	420	84	6	23	44	11	84
Morciano	interm	483	97	6	25	55	13	99
Poggio Berni	interm	557	111	8	31	59	13	111
San Clemente	interm	729	146	7	38	77	24	146
San Giovanni	interm	1377	276	16	76	150	34	276
Santarcangelo	interm	2360	473	28	126	253	67	474
Verucchio	interm	1129	227	11	57	127	33	228
TOTALE		49964	9996	123	3006	4737	2161	10027

Si riporta di seguito la procedura adottata nell'esame dei casi e nella conduzione delle indagini.

Inoltre, per ogni servizio di monitoraggio verrà riportata la statistica di quanto è emerso durante la verifica territoriale sull'effettivo servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

SVILUPPO OPERATIVO

Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nella terza campagna di controllo:

- La terza campagna si è concentrata nel periodo primaverile comprendente i mesi di marzo e giugno 2010.
- La pianificazione del crono-programma di verifica ha permesso di suddividere la rilevazione per fascia: comuni costieri, comuni intermedi e comuni collinari.
- Nella medesima pianificazione del crono-programma, per ogni comune si sono suddivise le rilevazioni in base alle zone: turistica, residenziale, centro storico, forese e comparti.
- Durante le fasi di rilevazione di cui sopra, al fine di certificare il servizio svolto, su tutti i cassonetti controllati sono stati applicati degli adesivi tipo “bollino di controllo”. L'affissione dei medesimi, se possibile, è stata effettuata nella posizione al momento ritenuta più pulita ed idonea.
- Diversamente dalle campagne precedenti, a seguito del veloce mutamento con cui sul territorio provinciale sono stati sostituiti o adeguati i cassonetti con il dispositivo elettronico di chiusura, in quest'ultima campagna si è provveduto a censirne la presenza quando riscontrata, infatti le tabelle allegate sono state modificate per riportare i dati relativi a tale mutamento con le seguenti specifiche:

la casella rossa “E-Gate” riporta il numero in percentuale di cassonetti riscontrati con il dispositivo elettronico di chiusura. Si precisa però che durante la campagna sono stati riscontrati E-Gate applicati solo su cassonetti da 3.200lt., quindi il dato non incide sul totale dei valori di litraggio.

La casella rossa “Non Ril.” riporta lo stesso numero in percentuale dei cassonetti riscontrati con E-Gate, in quanto non è stato possibile controllarne il livello di riempimento, ma in questo caso il dato ottenuto incide sul totale dei valori degli stati di riempimento, come si può notare anche dagli istogrammi degli stati di riempimento, dove è stata aggiunta la colonna “Non Rilevato (E-Gate)”.

Fascia Costiera

Partendo dal controllo sulla fascia costiera ed analizzando le statistiche generali, si ha la seguente situazione:

le vie controllate per la zona omogenea turistica sono 26 per un totale di 354 cassonetti, per la zona residenziale 62 vie per 941 cassonetti, per la zona forese 14 vie per 413 cassonetti, per la zona comparti 8 vie per 115 cassonetti e per la zona centro storico 4 vie per 36 cassonetti. La rilevazione mostra che lo 0,75% dei cassonetti dei comuni costieri sono imbrattati, lo stato di pulizia delle piazzole è sporco per il 3,76%, molto sporco per l'1,77% e la presenza di rifiuti attorno alle piazzole ammonta al 2,95% e sono presenti rifiuti ingombranti per lo 0,75% dei casi.

Per quanto riguarda le tipologie di litraggio dei cassonetti si hanno i 360lt. al 56,39%, i 1700lt. al 6,45%, i 2400lt. al 7,36%, i 3200lt. al 28,99%, altre tipologie di cassonetti per lo 0,35% ed infine cassonetti con predisposizione per chiave elettronica E-Gate al 4,57%.

Lo stato di riempimento dei cassonetti risulta essere vuoto per il 23,39%, un quarto per il 27,75%, metà per il 19,79%, tre quarti per l'11,45%, pieno per il 9,09%, debordante per il 3,96% ed infine stato di riempimento non rilevato (per impossibilità dovuta a cassonetto munito di E-Gate) corrispondente al 4,57%.

Verificando le statistiche della fascia costiera per comune emerge che il Comune di Bellaria Igea-Marina è il comune con la percentuale più alta di cassonetti imbrattati pari al 2,46%, a seguire Cattolica, Rimini e Riccione con percentuali di poco superiori allo 0%, mentre nel comune di Misano Adriatico non sono stati riscontrati cassonetti imbrattati.

Lo stato di pulizia delle piazzole invece vede Misano e Cattolica con le percentuali più alte di piazzole sporche, rispettivamente 8,75% e 8,20%, ma solo Cattolica mostra piazzole molto sporche per il 4,47% mentre a Misano non sono state riscontrate, a Riccione piazzole sporche per il 3,47% ma nessuna piazzola molto sporca, a Rimini piazzole sporche per il 2,90% e molto sporche per il 2,20%, a Bellaria percentuale di piazzole sporche al 2,46% e molto sporche per il 2,05%. Relativamente alla presenza di rifiuti attorno alle piazzole: Cattolica al 4,47% di rifiuti presenti e presenza di ingombranti per lo 0%, Bellaria presenza di rifiuti per il 3,70% e presenza di ingombranti per il 2,05%, Rimini presenza di rifiuti per il 3,40% e presenza di ingombranti per lo 0,30%, Riccione con presenza di rifiuti pari all'1,73% e presenza di ingombranti sempre per l'1,73% ed infine a Misano non sono stati riscontrati rifiuti attorno alle piazzole.

Relativamente alle tipologie di litraggio dei cassonetti: quello da 360lt. è il più riscontrato in tutti i comuni, dove a Bellaria raggiunge il 67,07% e nei restanti comuni supera il 50% dei cassonetti controllati tranne a Cattolica, riscontrato per il 49,35%; a seguire i cassonetti da 3200lt. con valori pari al 43,28% a Cattolica, 41,60% a Misano, a Riccione e Rimini rispettivamente per il 29,27% e 28,30% mentre solo a Bellaria per il 16,46%; successivamente i cassonetti da 2400lt. e da 1700lt. riscontrati sempre per percentuali inferiori al 10% in tutti i comuni; non vi è la presenza cassonetti bicomponenti mentre di altra tipologia si è riscontrato solo un caso nel comune di Misano; infine la tipologia di cassonetti compatibili con la chiave elettronica E-Gate, sono: a Cattolica l'11,19%, a Misano l'8,02%, a Bellaria il 5,76%, a Riccione il 3,47% e a Rimini il 3,30%.

Sul Controllo dello stato di riempimento dei cassonetti, gli stati di vuoto, un quarto e un mezzo sono quelli più frequenti con percentuali che raggiungono spesso i valori più alti, a seguire, ma con valori molto bassi ed indicativamente sempre inferiori al 15%, gli stati di tre quarti, pieno e debordante, per gli stati di riempimento non rilevati (E-Gate) abbiamo: Cattolica con l'11,19%, Misano con l'8,02%, Bellaria con il 5,76%, Riccione con il 3,47% e Rimini con il 3,30%.

Fascia Intermedia

Il controllo sui comuni della fascia intermedia presenta nel complesso la seguente situazione:

le vie controllate per la zona residenziale sono 16 per 134 cassonetti, la zona forese 2 vie per 52 cassonetti, la zona comparti 4 vie per 54 cassonetti.

Nella fase di controllo non sono stati riscontrati cassonetti imbrattati, mentre lo stato di pulizia delle piazzole è pulito per il 96,67%, sporco per il 3,33% dei casi, mentre non sono state riscontrate piazzole molto sporche. La presenza di rifiuti attorno alle piazzole, infine ammonta al 3,33% e non sono state riscontrate presenze di rifiuti ingombranti.

La tipologia di cassonetti maggiormente riscontrata è quella da 360lt., il 44,58% dei casi, cassonetti da 1700lt. per lo 0%, cassonetti da 2400lt. per il 13,76% e cassonetti da 3200lt. per il 41,66%, altre tipologie di cassonetti non sono presenti e infine cassonetti con predisposizione per chiave elettronica E-Gate al 9,16%.

Osservando le statistiche dello stato di riempimento abbiamo lo stato di vuoto per il 14,16%, lo stato di un quarto per il 26,25%, lo stato mezzo per il 17,50%, lo stato di tre quarti per il 17,91%, lo stato pieno per il 10%, lo stato debordante per il 5,02% ed infine stato di riempimento non rilevato (per impossibilità dovuta a cassonetto munito di E-Gate) corrispondente al 9,16%.

Entrando nel dettaglio della rilevazione per singolo comune, l'unica situazione negativa che emerge immediatamente è nel comune di Santarcangelo di Romagna, l'unico con presenza di piazzole sporche e presenza di rifiuti attorno, entrambe per una percentuale del 11,94%, mentre in tutti i restanti comuni della fascia non sono stati riscontrate piazzole sporche né presenza di rifiuti attorno ai contenitori. Anche in questa fascia come per quella costiera, la tipologia di cassonetti riscontrata è prevalentemente quella da 360lt. con percentuali sempre più alte del 35%, seguita dal cassonetto da 3200lt. e con percentuali sempre inferiori al 15% i cassonetti da 2400lt. e quelli da 1700lt., solamente nel comune di San Clemente sono stati riscontrati più cassonetti da 2400lt. per il 58,34%, e da 3200lt. per il 20,83%. La tipologia di cassonetti compatibili con la chiave elettronica E-Gate risulta in percentuale con valori che si aggirano attorno al 10%, salvo che nel comune di San Clemente al 4,16% e nel comune di San Giovanni in Marignano, dove non ne sono stati riscontrati.

Lo stato di riempimento dei cassonetti, invece, risulta nel dettaglio con valori in percentuale molto mutevoli, sia per livello di riempimento dei cassonetti sia tra i vari comuni della fascia, dove restano i più frequenti gli stati di un quarto, un mezzo e 3/4, mentre gli stati di vuoto, pieno e debordante sono stati riscontrati in percentuali più basse, solamente nei comuni di Poggio Berni, Montescudo e San Giovanni in Marignano, infine, lo stato di debordante non è stato riscontrato.

Fascia Collinare

Il controllo sui comuni della fascia collinare presenta nel complesso la seguente situazione:

le vie controllate per la zona residenziale sono 6 per un totale di 32 cassonetti, per la zona forese 5 vie per 25 cassonetti.

Come per la fascia intermedia anche nella fascia collinare non sono stati riscontrati cassonetti imbrattati e, diversamente dalle fasce costiera e intermedia, in quella collinare non sono state riscontrate né piazzole sporche né presenza di rifiuti attorno ad esse.

Anche in questa fascia, la tipologia di cassonetti riscontrata più frequentemente è il 360lt. per il 50,81%, poi si ha il cassonetto da 3200lt. per il 32,78%, il 2400lt. per il 16,41%, a differenza delle altre fasce, non sono stati riscontrati cassonetti da 1700lt. né cassonetti bicomponenti né cassonetti di altre tipologie ed infine cassonetti con predisposizione per chiave elettronica E-Gate al 14,75%.

In merito allo stato di riempimento dei cassonetti è stato rilevato: lo stato di un vuoto per il 16,39% dei casi, lo stato di un quarto per il 21,31%, lo stato di un mezzo per il 24,59%, lo stato di tre quarti per il 3,27%, gli stati di pieno al 6,55% e debordante per il 13,11% ed infine stato di riempimento non rilevato (per impossibilità dovuta a cassonetto munito di E-Gate) corrispondente al 14,75%.

Analizzando nel dettaglio per singolo comune emerge che la tipologia di cassonetti più riscontrata è il 360lt. la quale rappresenta in tutti i comuni ben più del 40% dei cassonetti, tranne nei comuni di Saludecio 27,27% e Gemmano 25,00%. Il cassonetto da 3200lt. non è stato riscontrato solo nel comune di Montefiore Conca, il cassonetto da 2400lt. non è stato riscontrato nei comuni di Mondaino e Montegridolfo, il cassonetto da 1700lt. non è stato riscontrato in nessuno dei comuni della fascia collinare. Per concludere, la tipologia di cassonetti compatibili con la chiave elettronica E-Gate è in media superiore al 20%, salvo nei comuni di Torriana 12,50%, Montecolombo 7,14% e Montefiore Conca dove non sono stati riscontrati.

Ritornando allo stato di riempimento dei cassonetti, i valori sono molto diversi sia relativamente allo stato di riempimento stesso che tra comune e comune. Si può osservare comunque che gli stati di vuoto e un quarto sono i più frequenti, con percentuali attorno al 40%, lo stato di mezzo nel comune di Gemmano supera il 50,00%, lo stato di tre quarti è presente solo nei comuni di Torriana 12,50% e Montecolombo 14,30%, lo stato di pieno è presente solo nei comuni di Saludecio 9,09% e nel comune di Mondaino 55,56%, lo stato di debordante si verifica nei comuni di Torriana 25,00%, Montefiore Conca 36,36%, Saludecio 9,09%, Montegridolfo 20,00%. Per gli stati di riempimento non rilevati (E-Gate) abbiamo i comuni di Torriana al 12,50%, Montecolombo al 7,14% mentre non riscontrato nel comune di San Giovanni in Marignano, nei restanti comuni sono stati individuati per valori superiori al 20%.

REPORT DI STATISTICA

Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione (tre campagne di controllo)

Comuni coinvolti:

Fascia Costiera	Fascia Intermedia	Fascia Collinare
Bellaria Igea Marina	Coriano	Gemmano
Cattolica	Montescudo	Mondaino
Rimini	Marciano di Romagna	Monte Colombo
Riccione	Poggio Berni	Montefiore
Misano Adriatico	San Clemente	Montegridolfo
	San Giovanni in Marignano	Saludecio
	Santarcangelo di Romagna	Torriana
		Verucchio

Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione


III Campagna di controllo STATISTICA Fascia COSTIERA

VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
		26	62	4	14	8
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
Totale cassonetti		354	941	36	413	115

Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,75%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	99,25%	96,30%	2,95%	0,75%	94,47%	3,76%	1,77%

Litraggio Contenitore	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate
	56,85%	6,45%	7,36%	28,99%	0,35%	4,57%

Stato di riempimento dei cassonetti



Comune di Bellaria Igea-Marina

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		100,00%	0,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		4	8	0	2	1	
Totale cassonetti		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
		69	118	0	46	10	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	2,46%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	94,25%	3,70%	2,05%	95,49%	2,46%	2,05%
	97,54%						
Litraggio Contenitore	360 67,07%	1.700 8,64%	2.400 7,83%	3.200 16,46%	Altro 0,00%	E-Gate 5,76%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 16,04%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	Debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 9	plastic- 	vetro 8	carta 5	imb.le. 8	org. 9	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 30,04%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 17	Plastic- 	vetro 24	carta 13	imb.le. 7	Org. 12	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 27,98%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 16	plastic- 	Vetro 14	carta 16	imb.le. 13	Org. 9	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 9,46%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 	Vetro 8	Carta 6	imb.le. 2	org. 6	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 7,40%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 6	plastic- 	vetro 1	carta 5	lmb.le. 6	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 3,29%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 	vetro 0	carta 5	imb.le. 0	Org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	Non Ril. 5,76%	
Tipo contenitore	Indif 14	plastic- 	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	Org. 0	

Comune di Rimini

		FASCIA				
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA		
		100,00%	0,00%	0,00%		
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
		8	27	4	6	3
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
Totale cassonetti		116	478	36	327	43
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola	
	0,60%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco
	NO	96,30%	3,40%	0,30%	94,90%	2,90%
	99,40%					Molto Spor.
						2,20%
Litraggio Contenitore		360	1.700	2.400	3.200	Altro
		55,80%	6,10%	9,80%	28,30%	0,00%
						E-Gate
						3,30%
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	25,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.
	50		70	46	47	43
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	0,00%	29,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.
	75		74	70	46	34
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	0,00%	0,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.
	49		58	42	16	25
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	0,00%	0,00%	0,00%	10,70%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	Org.
	24		24	27	15	17
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%	0,00%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	Org.
	19		22	19	13	6
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,90%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.
	8		11	4	7	1
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,30%
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.
	33		0	0	0	0

Comune di Riccione

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		100,00%	0,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
		6	13	0	4	1	
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
Totale cassonetti		116	194	0	31	4	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,28%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	96,54%	1,73%	1,73%	96,53%	3,47%	0,00%
	99,72%						
Litraggio Contenitore		360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate
		57,10%	10,72%	2,91%	29,27%	0,00%	3,47%
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		24,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.
		24		14	11	13	22
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	24,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.
		17		26	13	14	11
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	¼	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	20,86%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	Plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.
		19		11	19	16	7
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	0,00%	13,29%	0,00%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.
		13		8	12	7	6
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,85%	0,00%
Tipo contenitore		Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.
		9		12	6	3	4
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,32%
Tipo contenitore		Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.
		0		2	6	4	4
Stato di riempimento dei cassonetti		vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,47%
Tipo contenitore		Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.
		12		0	0	0	0

Comune di Misano Adriatico

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		100,00%	0,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.		
	2	6	0	2	2		
	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.		
Totale cassonetti		17	68	0	9	43	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	91,25%	8,75%	0,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	53,28%	0,00%	4,37%	41,60%	0,75%	8,02%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Debord.	
	19,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
Tipo contenitore	7		6	3	5	6	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	18,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
Tipo contenitore	4		8	8	2	4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	14,59%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
Tipo contenitore	3		8	4	3	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	13,86%	0,00%	0,00%	
	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.	
Tipo contenitore	4		2	4	8	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,05%	0,00%	
	Indif	plastic-	vetro	carta	lmb.le.	org.	
Tipo contenitore	4		7	3	3	5	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,81%	
	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
Tipo contenitore	0		2	4	1	5	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,02%	
	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
Tipo contenitore	11		0	0	0	0	

Comune di Cattolica

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		100,00%	0,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.		
	6	8	0	0	1		
	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.		
Totale cassonetti	36	83	0	0	15		
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,74%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	95,53%	4,47%	0,00%	87,33%	8,20%	4,47%
	99,26%						
Litraggio Contenitore	360 49,25%	1.700 0,76%	2.400 6,71%	3.200 43,28%	Altro 0,00%	E-Gate 11,19%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 21,64%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 4	plastic- 5	vetro 5	carta 6	imb.le. 2	org. 12	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 27,61%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 4	Plastic- 12	vetro 12	carta 6	imb.le. 12	Org. 3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 13,43%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 7	Vetro 7	carta 4	imb.le. 1	Org. 5	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 13,43%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 3	plastic- 4	Vetro 4	Carta 5	imb.le. 4	org. 2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 11,94%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 4	vetro 4	carta 3	lmb.le. 5	org. 4	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,76%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	Org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	Non Ril. 11,19%	
Tipo contenitore	Indif 15	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	Org. 0	

Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione


III Campagna di controllo STATISTICA Fascia INTERMEDIA

VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
		0	16	0	2	4
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
Totale cassonetti		0	134	0	52	54

Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	100,00%	96,67%	3,33%	0,00%	92,92%	7,08%	0,00%

Litraggio Contenitore	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate
		44,58%	0,00%	13,76%	41,66%	0,00%

Stato di riempimento dei cassonetti



Comune di Poggio Berni

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	2	0	0	0	
	Resid.	0	2	0	0	0	
	cassonet.	0	13	0	0	0	
Totale cassonetti		0	13	0	0	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	46,15%	0,00%	30,76%	23,09%	0,00%	7,69%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Debord.	
	23,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	1		1	0	0	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	15,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		2	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	7,69%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	30,76%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.	
	0		0	2	0	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,41%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.	
	0		0	0	2	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		0	0	0	0	

Comune di Verucchio

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.		
	0	4	0	0	1		
	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.		
Totale cassonetti	0	27	0	0	6		
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio Contenitore	360 45,45%	1.700 0,00%	2.400 15,15%	3.200 39,40%	Altro 0,00%	E-Gate 12,13%	
Stato di riempimento dei cassonetti	Vuoto 21,21%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 1	carta 2	imb.le. 2	org. 2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 15,15%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	Plastic- 0	vetro 2	carta 2	imb.le. 0	Org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 15,15%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	Vetro 1	carta 1	imb.le. 2	Org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 21,21%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	Vetro 2	Carta 2	imb.le. 1	org. 2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 9,09%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 1	carta 0	Imb.le. 1	org. 1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 6,06%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	Org. 2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	Non Ril. 12,13%	
Tipo contenitore	Indif 4	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	Org. 0	

Comune di Santarcangelo di R.

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	2	0	1	1	
	cassonet.	0	23	0	35	9	
Totale cassonetti	Turistica	0	2	0	1	1	
	cassonet.	0	23	0	35	9	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	88,06%	11,94%	0,00%	88,06%	11,94%	0,00%
	100,00%						
Litraggio Contenitore	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
	43,28%	0,00%	11,95%	44,77%	0,00%	14,92%	
Stato di riempimento dei cassonetti	Vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	13,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0		2	0	2	5	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	25,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		9	4	2	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	11,94%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		1	3	1	3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	13,43%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.	
	0		1	2	4	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,92%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.	
	2		1	3	2	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,99%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		0	1	1	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,92%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	10		0	0	0	0	

Comune di Coriano

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	2	0	1	0	
	cassonet.	0	28	0	17	0	
Totale cassonetti							
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	57,77%	0,00%	4,46%	37,77%	0,00%	8,88%	
Stato di riempimento dei cassonetti	Vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	14,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	1		3	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		7	4	2	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	24,44%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	3		1	1	4	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	15,55%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	org.	
	1		1	1	1	3	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,46%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.	
	0		0	2	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,46%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		0	0	0	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,88%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	4		0	0	0	0	

Comune di Montescudo

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	2	0	0	0	
	cassonet.	0	11	0	0	0	
Totale cassonetti		0	11	0	0	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	45,45%	0,00%	0,00%	54,55%	0,00%	9,09%	
Stato di riempimento dei cassonetti	Vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	9,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0		1	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	27,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		1	1	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	27,27%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		0	1	0	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	18,19%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	org.	
	0		1	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,09%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.	
	0		0	0	0	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,09%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		0	0	0	0	

Comune di San Clemente

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	1	0	0	1	
	cassonet.	0	9	0	0	15	
Totale cassonetti	Turistica	0	1	0	0	1	
	cassonet.	0	9	0	0	15	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	20,83%	0,00%	58,34%	20,83%	0,00%	4,16%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	16,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	1		1	0	1	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		2	1	1	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	3		0	2	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	16,66%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.	
	0		0	3	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,16%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.	
	1		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,36%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	1	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,16%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		0	0	0	0	

Comune di Morciano di R.

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	2	0	0	0	
	cassonet.	0	13	0	0	0	
Totale cassonetti		0	13	0	0	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	38,47%	0,00%	0,00%	61,59%	0,00%	7,69%	
Stato di riempimento dei cassonetti	Vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	23,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	1		1	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	38,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		1	1	2	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	7,69%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		1	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.	
	0		0	1	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.	
	0		0	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	0	0	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		0	0	0	0	

Comune di San Giovanni in M.

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	100,00%	0,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	1	0	0	1	
	cassonet.	0	10	0	0	24	
Totale cassonetti	Turistica	0	1	0	0	1	
	cassonet.	0	10	0	0	24	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	47,06%	0,00%	0,00%	52,94%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Debord.	
	8,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0		0	0	1	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	32,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		4	2	2	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	17,64%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	4		0	1	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	26,47%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.	
	1		0	4	2	2	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,72%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.	
	0		3	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	0	0	0	

Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione


III Campagna di controllo STATISTICA Fascia COLLINARE

VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
		0	6	0	5	0
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
	Totale cassonetti	0	32	0	29	0

Imbrattato	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	SI	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
NO						
100,00%						

Litraggio Contenitore	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate
	50,81%	0,00%	16,41%	32,78%	0,00%	14,75%

Stato di riempimento dei cassonetti



Comune di Torriana

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	0,00%	100,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	1	0	0	0	
	Resid.	1	1	0	0	0	
	cassonet.	0	8	0	0	0	
Totale cassonetti		0	8	0	0	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	62,50%	0,00%	25,00%	12,50%	0,00%	12,50%	
Stato di riempimento dei cassonetti	Vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0		0	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	37,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		1	1	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	org.	
	0		0	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		1	1	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		0	0	0	0	

Comune di Montecolombo

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	0,00%	100,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	1	0	1	0	
	cassonet.	0	4	0	10	0	
Totale cassonetti		0	4	0	10	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	57,14%	0,00%	7,14%	35,72%	0,00%	7,14%	
Stato di riempimento dei cassonetti	Vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	28,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	1		1	1	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	21,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		2	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	28,57%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	3		0	1	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.	
	2		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		0	0	0	0	

Comune di Gemmano

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	0,00%	100,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.		
	0	0	0	1	0		
	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.		
Totale cassonetti	0	0	0	4	0		
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio Contenitore	360 25,00%	1.700 0,00%	2.400 25,00%	3.200 50,00%	Altro 0,00%	E-Gate 25,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	Pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 25,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	Plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 1	Org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 50,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	Vetro 1	carta 1	imb.le. 0	Org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	Vetro 0	Carta 0	imb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	lmb.le. 0	org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	debord. 0,00%	
Tipo contenitore	Indif 0	plastic- 0	vetro 0	carta 0	imb.le. 0	Org. 0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto 0,00%	1/4 0,00%	1/2 0,00%	3/4 0,00%	pieno 0,00%	Non Ril. 25,00%	
Tipo contenitore	Indif 1	plastic- 0	vetro 0	carta 0	lmb.le. 0	Org. 0	

Comune di Montefiore Conca

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	0,00%	100,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	1	0	1	0	
	Resid.	1	0	0	0	0	
	cassonet.	0	2	0	0	0	
Totale cassonetti		0	9	0	2	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	72,72%	0,00%	27,28%	0,00%	0,00%	0,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	Pieno	debord.	
	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	1	0	0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	18,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	2	0	0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	36,36%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	3	0	0	1	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.	
	0	0	0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.	
	0	0	0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,36%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	2	0	1	0	0	1	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0	0	0	0	0	0	

Comune di Saludecio

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	0,00%	100,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	1	0	1	0	
	Resid.	1	7	0	4	0	
	cassonet.	0	7	0	4	0	
Totale cassonetti		0	7	0	4	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	27,27%	0,00%	27,27%	45,46%	0,00%	27,27%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	27,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		2	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	27,27%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	2		0	1	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,09%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.	
	0		1	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	Pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,09%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,27%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	3		0	0	0	0	

Comune di Mondaino

		FASCIA								
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA						
		0,00%	0,00%	100,00%						
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	Resid.	0	Centro S.	0	Forese	1	Compart.	0
	cassonet.	0	cassonet.	0	cassonet.	0	cassonet.	9	cassonet.	0
	Totale cassonetti	0	0	0	0	9	0			
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola					
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.			
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
	100,00%									
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate				
Contenitore	55,55%	0,00%	0,00%	44,45%	0,00%	22,22%				
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.				
	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.				
	1		0	1	0	0				
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.				
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.				
	0		0	0	0	0				
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.				
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.				
	0		0	0	0	0				
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.				
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.				
	0		0	0	0	0				
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.				
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,56%	0,00%				
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	Imb.le.	org.				
	2		0	0	1	0				
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	Pieno	debord.				
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.				
	0		0	0	0	0				
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	Pieno	Non Ril.				
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,22%				
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.				
	2		0	0	0	0				

Comune di Montegridolfo

		FASCIA					
		COSTIERA	INTERM.	COLLINA			
		0,00%	0,00%	100,00%			
VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	0	1	Centro S.	Forese	Compart.	
	cassonet.	0	5	0	0	0	
Totale cassonetti		0	5	0	0	0	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,00%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	NO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%						
Litraggio	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate	
Contenitore	40,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	20,00%	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	Pieno	debord.	
	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	org.	
	0		1	0	1	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	Plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		1	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	Vetro	Carta	imb.le.	org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	lmb.le.	org.	
	0		0	0	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	debord.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	0		0	1	0	0	
Stato di riempimento dei cassonetti	vuoto	1/4	1/2	3/4	pieno	Non Ril.	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	
Tipo contenitore	Indif	plastic-	vetro	carta	imb.le.	Org.	
	1		0	0	0	0	

Confronto fascia costiera nelle tre campagne

Confrontando le tre campagne della fascia costiera che coprono un periodo di tempo che va da settembre 2009 a giugno 2010, emerge immediatamente che la percentuale di cassonetti imbrattati diminuisce da un 3,85% della prima, ad un 2,75% della seconda fino ad uno 0,75% della terza. La presenza di rifiuti attorno alle piazzole invece varia da un 2% e presenza di ingombranti pari all'1,15% della prima campagna, ad una presenza di rifiuti all'1,61% e presenza di ingombranti allo 0,45% della seconda, per finire con una presenza di rifiuti al 2,95% e di ingombranti allo 0,75% della terza.

Per quanto riguarda lo stato di pulizia delle piazzole abbiamo nella prima campagna piazzole sporche per lo 0,65% e molto sporche per il 2,25%, nella seconda campagna piazzole sporche per il 3,11% e molto sporche per l'1,25%, nella terza campagna piazzole sporche per il 3,76% e molto sporche per l'1,77%.

In tutte le campagne la tipologia di cassonetti riscontrata più frequentemente è il 360lt., a seguire quello da 3200lt., poi quello da 2400lt. e quello da 1700lt., con valori che in percentuale mutano di poco, solamente nella terza campagna sono stati censiti i cassonetti muniti di E-Gate che corrispondono al 4,57% dei casi.

In merito al riempimento dei cassonetti invece abbiamo delle differenze, infatti, lo stato di vuoto dal 21,85% nella prima campagna passa al 24,19% nella seconda e al 23,39% nella terza; lo stato di un quarto dal 26,96% nella prima campagna passa al 32,52% nella seconda e al 27,75% nella terza; lo stato di un mezzo che nella prima campagna era al 21,36% passa al 25,10% nella seconda e al 19,79% nella terza; lo stato di tre quarti passa dal 16,49% nella prima al 12% nella seconda e all'11,45% nella terza; lo stato di pieno che nella prima campagna era al 9,66% passa al 4,16% nella seconda, mentre nella terza campagna va al 9,09%; lo stato di debordante al 3,68% nella prima campagna passa al 2,05% nella seconda e al 3,96% nella terza; infine solo nella terza campagna, sempre relativamente al riscontro di cassonetti muniti di E-Gate, lo stato di non rilevato corrisponde al 4,57%.

Confronto fascia intermedia nelle tre campagne + controllo periodo estivo 2009

Confrontando le campagne di controllo della fascia intermedia emerge che la percentuale dei cassonetti imbrattati era allo 1,01% nella campagna di controllo del periodo estivo (settimana di ferragosto 2009) e pari allo 0,87% nella prima campagna, non riscontrati sia nella seconda che nella terza campagna.

La presenza di rifiuti attorno alle piazzole nella campagna di controllo del periodo estivo e nella prima campagna non è stata riscontrata, mentre nella seconda abbiamo presenza di rifiuti attorno alle piazzole pari al 1,18%, nella terza campagna la presenza di rifiuti attorno alle piazzole è pari al 3,33%. La presenza di rifiuti ingombranti attorno alle piazzole non è mai stata riscontrata.

Per quanto riguarda lo stato di pulizia delle piazzole abbiamo diverse situazioni, infatti nella campagna di controllo del periodo estivo si riscontrano piazzole sporche per il 5,05%, nella prima campagna piazzole sporche per l'1,09%, nella seconda non si riscontrano piazzole sporche, ma molto sporche per l'1,18%, nella terza campagna piazzole sporche per il 7,08%.

In tutte le campagne la tipologia di cassonetti riscontrata più frequentemente è il 360lt. con percentuali sempre superiori al 45%, a seguire quello da 3200lt., poi quello da 2400lt. e quello da 1700lt., con valori che in percentuale mutano di poco nel corso delle varie campagne.

In merito al riempimento dei cassonetti invece abbiamo delle differenze di valori durante il corso delle campagne, infatti lo stato di vuoto passa dal 27,27% della campagna estiva al 26,64% della prima campagna, poi al 37,52% della seconda e al 14,16% della terza; lo stato di un quarto dal 31,31% della campagna estiva passa al 31,44% della prima campagna, poi al 28,19% della seconda per diminuire al 26,25% della terza; lo stato di un mezzo che nella campagna estiva era al 21,21% passa al 22,93% nella prima campagna, diminuisce fino al 17,69% nella seconda campagna per arrivare al 17,50 nella terza; lo stato di tre quarti passa dal 7,07% della campagna estiva, al 10,92% della prima campagna, al 10,19% della seconda campagna, fino a raggiungere il 17,91% nella terza; lo stato di un pieno dal 11,11% nella campagna estiva, passa al 6,77% nella prima campagna, al 5,47% nella seconda e aumenta nuovamente fino al 10,00% nella terza; lo stato di debordante diminuisce dal 2,02% della campagna estiva, al 1,30% della prima campagna, fino allo 0,97% della seconda per poi aumentare fino al 5,02% della terza; infine solo nella terza campagna, sempre relativamente al riscontro di cassonetti muniti di E-Gate, lo stato di non rilevato corrispondente al 9,16%.

Confronto fascia collinare nelle tre campagne + controllo periodo estivo 2009

Confrontando le campagne di controllo della fascia collinare, emerge che relativamente ai cassonetti imbrattati solo nella prima campagna sono stati riscontrati per l'1,92%, mentre nella campagna estiva, nella seconda e nella terza non ne sono stati rilevati.

La presenza di rifiuti attorno alle piazzole è presente per il 16,35% nella prima campagna e per il 3,10% della seconda, non presente nella campagna estiva e nella terza. Per quanto riguarda lo stato di pulizia delle piazzole, solo la seconda campagna presenta uno stato di molto sporco per il 2,58% mentre nelle altre campagne non sono state riscontrate né piazzole sporche né molto sporche.

Nel corso delle tre campagne più quella estiva la tipologia di cassonetti riscontrata più frequentemente è il 360lt., a seguire quello da 2400lt. e poi quello da 3200lt., la tipologia da 1700lt. invece nella prima campagna e nella terza non è stata riscontrata, come nemmeno cassonetti bicomponenti e di altra tipologia, mentre solo nella terza campagna è stato rilevata la presenza di E-Gate sui cassonetti per il 14,75%.

In merito al riempimento dei cassonetti abbiamo delle differenze di valori durante il corso delle campagne, infatti lo stato di vuoto passa dal 33,33% nella campagna estiva al 27,88% nella prima campagna, al 27,32% nella seconda e al 16,39% nella terza; lo stato di un quarto dal 41,67% nella campagna estiva, passa al 25,96% nella prima campagna, al 32,99% nella seconda e diminuisce fino al 21,31% nella terza; lo stato di un mezzo che nella campagna estiva era al 20,83% passa al 27,88% nella prima campagna, al 24,23% nella seconda campagna ed al 24,59 nella terza; lo stato di tre quarti passa dallo 0% nella campagna estiva al 5,77% nella prima campagna, al 13,92% nella seconda campagna, al 3,27% nella terza; lo stato di pieno passa dal 4,17%

nella campagna estiva all'11,54% nella prima campagna, diminuisce fino all' 1,03% nella seconda e risale al 6,55% nella terza; lo stato di debordante cambia dallo 0% nella campagna estiva, allo 0,97% nella prima campagna, allo 0,51% nella seconda e sale fino al 13,11% nella terza; infine solo nella terza campagna, sempre relativamente al riscontro di cassonetti muniti di E-Gate, lo stato di non rilevato corrisponde al 14,75%.

Analisi Generale e note di rilevazione

L'analisi totale della terza campagna di rilevazione fa emergere le seguenti situazioni: le vie controllate per le zone omogenee turistiche sono 26 per un totale di 354 cassonetti, per le zone omogenee residenziali 84 vie per 1108 cassonetti, per le zone forese 21 vie per 494 cassonetti, per le zone comparti 12 vie per 169 cassonetti e per le zone centro storico 4 vie per 36 cassonetti.

Complessivamente dalla campagna emerge che solo lo 0,64% dei cassonetti risulta essere imbrattato, che lo stato di pulizia delle piazzole è sporco per il 4,02% e molto sporco per l'1,52% mentre la presenza di rifiuti attorno alle piazzole raggiunge il 2,91% ed di rifiuti ingombranti lo 0,64%.

La tipologia di cassonetti più riscontrata è il 360lt. per il 55,43% dei casi, a seguire i cassonetti da 3200lt. per il 30,63%, i cassonetti da 2400lt. per l'8,32%, i cassonetti da 1700lt. per il 5,55%, altre tipologie di cassonetti per lo 0,07% ed infine cassonetti con predisposizione per chiave elettronica E-Gate al 5,41%.

Lo stato di riempimento dei cassonetti più frequente risulta essere quella da un quarto per il 27,48% dei casi, seguito dallo stato di vuoto per il 22,16%, lo stato di un mezzo per il 19,71%, lo stato di tre quarti per il 12,03%, lo stato di pieno 9,11%, lo stato di debordante per il 4,07% ed infine stato di riempimento non rilevato (per impossibilità dovuta a cassonetto munito di E-Gate) corrispondente al 5,41%.

Osservando i dati si può intuire che la rilevazione è stata focalizzata principalmente nelle zone residenziali, turistiche e del forese, inoltre i controlli sono stati eseguiti in periodi che ricoprono tutte le stagioni, elemento che incide sulla metodologia di rilevazione e sui dati acquisiti.

Confrontando le rilevazioni infatti i dati raccolti presentano diverse oscillazioni dei valori percentuali nel corso del periodo, il numero di cassonetti imbrattati ad esempio dallo 0,81% nella campagna estiva passa nella prima campagna al 3,33%, al 1,48% nella seconda, per scendere allo 0,64% nella terza.

Lo stato di pulizia delle piazzole parte con un 4,06% e molto sporco pari a 0% della campagna estiva, sporco allo 0,70% e molto sporco all'1,83% della prima campagna, sporco 2,39% e molto sporco all'1,29% nella seconda campagna, per finire con piazzole sporche al 4,02% e molto sporche all'1,52% della terza.

La presenza di rifiuti attorno alle piazzole presenta sempre valori oscillanti, da presenza di rifiuti e presenza di ingombranti non rilevata durante la campagna estiva, al 2,19% di presenza rifiuti e 0,93% di ingombranti della prima campagna, alla presenza di rifiuti per l'1,59% e ingombranti per lo 0,34% della seconda, mentre nella terza campagna, presenza di rifiuti al 2,91% e ingombranti allo 0,64%.

La tipologia di cassonetti riscontrata più frequentemente rimane in tutte le campagne quella da 360lt. al 52,03% nella campagna estiva, al 54,96% nella prima campagna, al 48,87% nella seconda e al 55,43% nella terza; il 1700lt. al 3,26%, nella campagna estiva,

al 2,89% nella prima campagna, al 3,09% nella seconda e al 5,55% nella terza; il 2400lt. al 17,88% nella campagna estiva, al 9,91% nella prima campagna, al 11,74% nella seconda e all'8,32% nella terza; il 3200lt. al 26,83% nella campagna estiva, al 31,68% nella prima campagna, al 36,30% nella seconda e al 30,63% nella terza; cassonetti bicomponenti non sono stati riscontrati in nessuna campagna, mentre altre tipologie di contenitori sono state rilevate solo nella prima campagna per lo 0,56% e nella terza per lo 0,07%, ed infine cassonetti con predisposizione per chiave elettronica E-Gate al 5,41% nella terza campagna.

In merito al riempimento dei cassonetti invece abbiamo delle differenze di valori durante il corso delle campagne, infatti lo stato di vuoto passa dal 28,45% nella campagna estiva, al 22,79% nella prima campagna, al 28,94% nella seconda e al 22,16% nella terza; lo stato di un quarto dal 33,33% nella campagna estiva passa al 27,61% nella prima campagna, al 31,69% nella seconda e diminuisce fino al 27,48% nella terza; lo stato di un mezzo che nella campagna estiva era al 21,14%, passa al 21,82% nella prima campagna, al 23,61% nella seconda campagna ed al 19,71 nella terza; lo stato di tre quarti passa dal 5,69% nella campagna estiva, al 15,27% nella prima campagna, all'11,72% nella seconda campagna, al 12,03% nella terza; lo stato di pieno dal 9,76% nella campagna estiva passa al 9,28% nella prima campagna, al 4,29% nella seconda e riacumenta fino al 9,11% nella terza; lo stato di debordante cambia dall'1,63% nella campagna estiva al 3,23% nella prima campagna, all'1,75% nella seconda fino ad arrivare al 4,07% nella terza campagna; infine solo nella terza campagna, sempre relativamente al riscontro di cassonetti muniti di E-Gate, lo stato di non rilevato pari al 5,41%.

Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale nei dodici mesi a disposizione


III Campagna di controllo STATISTICA Fascia COSTIERA – INTERMEDIA - COLLINARE

VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
		26	84	4	21	12
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
Totale cassonetti		354	1108	36	494	169

Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,64%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	99,36%	96,45%	2,91%	0,64%	94,46%	4,02%	1,52%

Litraggio Contenitore	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate
	55,43%	5,55%	8,32%	30,63%	0,07%	5,41%

Stato di riempimento dei cassonetti



**Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata
sul territorio provinciale
nei dodici mesi a disposizione**


ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
RESO DAL GESTORE NELLA PROVINCIA DI RIMINI.

RISULTATI DELLA I, II E III CAMPAGNA.

Fascia COSTIERA


VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE	Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.	
	102	225	13	72	52	
	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	
Totale cassonetti	1707	3834	142	1478	752	
Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola	
	2,47%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco
	97,53%	97,23%	2,04%	0,73%	95,82%	2,50%
	97,53%				Molto Spor.	1,68%
Litraggio Contenitore	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate
	53,83%	4,20%	9,21%	32,54%	0,20%	1,08%

Stato di riempimento dei cassonetti








VIE E CASSONETTI PER ZONE OMOGENEE



CASSONETTI IMBRATTATI





**Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata
sul territorio provinciale
nei dodici mesi a disposizione**

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
RESO DAL GESTORE NELLA PROVINCIA DI RIMINI.

RISULTATI DELLA I, II E III CAMPAGNA.

Fascia INTERMEDIA

VIE RILEVATE
PER ZONE OMOGENEE

Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
0	69	5	44	33
cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
0	704	51	567	408

Totale cassonetti

Imbrattato	SI
	2,89%
NO	97,11%

Presenza di rifiuti intorno


NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
98,91%	1,09%	0,00%	97,81%	1,56%	0,63%

Stato di pulizia della piazzola

Litraggio
Contenitore


360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate
45,66%	0,92%	12,65%	40,57%	0,17%	1,27%

Stato di riempimento dei cassonetti






VIE E CASSONETTI PER ZONE OMOGENEE




CASSONETTI IMBRATTATI






PRESENZA DI RIFIUTI INTORNO 98,91%



STATO DI PULIZIA DELLE PIAZZOLE

97,81%



**Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata
sul territorio provinciale
nei dodici mesi a disposizione**

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
RESO DAL GESTORE NELLA PROVINCIA DI RIMINI.
RISULTATI DELLA I, II E III CAMPAGNA.


Fascia COLLINARE

VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
		0	30	1	30	2
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
Totale cassonetti		0	185	7	179	13


Imbrattato	SI	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	0,52%	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco	Molto Spor.
	99,48%	94,02%	5,98%	0,00%	98,44%	0,26%	1,30%

Litraggio Contenitore	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate
	46,35%	2,08%	28,12%	23,43%	0,00%	2,34%


Stato di riempimento dei cassonetti





VIE E CASSONETTI PER ZONE OMOGENEE



CASSONETTI IMBRATTATI





**Servizio di verifica della raccolta indifferenziata e differenziata
sul territorio provinciale
nei dodici mesi a disposizione**

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
RESO DAL GESTORE NELLA PROVINCIA DI RIMINI.
RISULTATI DELLA I, II E III CAMPAGNA.


TOTALE I, II E III CAMPAGNA

VIE RILEVATE PER ZONE OMOGENEE		Turistica	Resid.	Centro S.	Forese	Compart.
		102	324	19	146	87
		cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.	cassonet.
Totale cassonetti		1707	4723	200	2224	1173

Imbrattato	Presenza di rifiuti intorno			Stato di pulizia della piazzola		
	SI	NO	SI	ingomb.	Pulita	Sporco
1,84%	97,40%	2,03%	0,57%	96,27%	2,25%	1,48%
NO						
98,16%						


Litraggio Contenitore	360	1.700	2.400	3.200	Altro	E-Gate
	52,13%	3,56%	10,53%	33,66%	0,18%	1,16%

Stato di riempimento dei cassonetti






VIE E CASSONETTI PER ZONE OMOGENEE




CASSONETTI IMBRATTATI





PRESENZA DI RIFIUTI INTORNO

97,40%



STATO DI PULIZIA DELLE PIAZZOLE

96,27%

